

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

698459	-----	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	السنة	الموديل	نيسان	الماركة
		اللون	111163	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	SV	الفئة
بنزين	نوع الوقود	عدد السلندرات	1.5 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نظام ABS	بوصة 14	جنوط - طيس

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
جيدة	نظام الفرامل	جيدة	حالة ناقل الحركة	جيدة	حالة الماكينة
جيدة	العكوس / الدفرانس	جيدة	نظام التعليق	جيدة	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
جيدة	الفرش الداخلي	جيدة	المقاعد	جيدة	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
جيدة	الايرباج/وسائد الهواء	جيدة	حالة القوائم	جيدة	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- خدوش خفيفة متفرقة اسفل الصدام الأمامي.
(رش تجميلي في الصدام الامامي بدون حوادث مؤثرة على الهيكل أو الاجزاء الخارجية أو الداخلية للسيارة)

الجانب الأيمن

- خدوش خفيفة بالباب الامامي.

الجانب الايسر

- نقرة صغيرة مع في اسفل الرفرف الخلفي.

خلفية السيارة

- خدوش خفيفة متفرقة بالشنطة والصدام الخلفي.
(رش تجميلي في الصدام الخلفي بدون حوادث مؤثرة على الهيكل أو الاجزاء الخارجية أو الداخلية للسيارة)