

# تقرير حالة السيارة

## مواصفات السيارة

|                   |          |               |         |              |
|-------------------|----------|---------------|---------|--------------|
| MDHBN7AD7LG742279 | 3933 NND | اللوحة        | مستعملة | الحالة       |
| 2020              | صني      | الموديل       | نيسان   | الماركة      |
|                   | بني      | اللون         | 56207   | الممشي       |
| اتوماتيك          | ستاندر   | المواصفات     | SV      | الفئة        |
| بنزين             | 4        | عدد السلندرات | 1.5 لتر | حجم المحرك   |
| نعم               | يدوي     | مكيف هواء     | 2       | وسائل هوائية |
| نعم               | نعم      | ABS نظام      | بوصة 14 | جنوط - طيس   |

## فحص السيارة

| الحالة الميكانيكية |                       |
|--------------------|-----------------------|
| جيدة               | نظام الفرامل          |
| جيدة               | العكوس / الدفرانس     |
| الحالة الداخلية    |                       |
| جيدة               | الفرش الداخلي         |
| جيدة               | المقاعد               |
| جيدة               | التابلوه والعدادات    |
| هيكل السيارة       |                       |
| جيدة               | الإيرياج/وسائل الهواء |
| جيدة               | القوائم               |
| الحالة الخارجية    |                       |

## مقدمة السيارة

- نقرات صغيرة بالكبوت.

- (رش تجميلي بالصدام ، بدون حوادث مؤثرة على الإيرياج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

## الجانب الأيمن

- طعجة صغيرة بباب الأمامي.

- (رش تجميلي بالجانب الأيمن بالكامل ، بدون حوادث مؤثرة على الإيرياج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

## الجانب اليسير

- (رش تجميلي بالرفف الأمامي والبابين، بدون حوادث مؤثرة على الإيرياج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

## خلفية السيارة

- خدوش صغيرة بالصدام الخلفي.

- (رش تجميلي بالصدام والشنطة ، بدون حوادث مؤثرة على الإيرياج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)