

تقرير حالة السيارة

مواصفات السيارة

MDHBN7AD2LG732629	3954 NND	اللوحة	مستعملة	الحالة
2020	صني	الموديل	نيسان	الماركة
	فضي	اللون	85158	الممشي
اتوماتيك	القير	ستاندر	SV	الفئة
بنزين	نوع الوقود	عدد السلندرات	1.5 لتر	حجم المحرك
نعم	اقفال عن بعد	يدوي	2	وسائد هوائية
نعم	تحكم دريكسيون	نظام ABS	بوصة 14	جنوط - طيس

فحص السيارة

				الحالة الميكانيكية	
جيدة	نظام الفرامل	جيدة	حالة ناقل الحركة	جيدة	حالة الماكينة
جيدة	العكوس / الدفرانس	جيدة	نظام التعليق	جيدة	نظام الكهرباء
				الحالة الداخلية	
جيدة	الفرش الداخلي	جيدة	المقاعد	جيدة	التابلوه والعدادات
				هيكل السيارة	
جيدة	الايرباج/وسائد الهواء	جيدة	حالة القوائم	جيدة	حالة الشاسيه
				الحالة الخارجية	

مقدمة السيارة

- حكة خفيفة بالصدام الأمامي.
- (رش تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على الايرباج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة بالجانب الأيمن بالكامل
- (رش تجميلي بالرفرف الأمامي، بدون حوادث مؤثرة على الايرباج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

الجانب الايسر

- خدوش صغيرة بالباب الخلفي.
- (رش تجميلي بالرفرف الأمامي، بدون حوادث مؤثرة على الايرباج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)

خلفية السيارة

- (رش تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على الايرباج، القوائم، الشاسيه والهيكل الداخلي أو الخارجي)