

# تقرير حالة السيارة

## مواصفات السيارة

|               |              |         |               |        |
|---------------|--------------|---------|---------------|--------|
| 3092381       | الحالة       | مستعملة | اللوحة        |        |
| 2019          | الماركة      | تويوتا  | الموديل       | كامري  |
| السنة         | الممشي       | 51421   | اللون         | أبيض   |
| اتوماتيك      | الفئة        | LE      | المواصفات     | ستاندر |
| بنزين         | حجم المحرك   | 2.5     | عدد السلندرات | 4      |
| نعم           | وسائد هوائية | 2       | مكيف هواء     | يدوي   |
| نعم           | جنوط - طيس   | بوصة 16 | نظام ABS      | نعم    |
| اقفال عن بعد  |              |         |               |        |
| تحكم دريكسيون |              |         |               |        |

## فحص السيارة

|        |                       |        |                  |        |                    |
|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|--------------------|
| ممتازة | نظام الفرامل          | ممتازة | حالة ناقل الحركة | ممتازة | الحالة الميكانيكية |
| ممتازة | العكوس / الدفرانس     | ممتازة | نظام التعليق     | ممتازة | حالة الماكينة      |
| ممتازة | الفرش الداخلي         | ممتازة | المقاعد          | ممتازة | نظام الكهرباء      |
|        |                       |        |                  |        | الحالة الداخلية    |
|        |                       |        |                  |        | التابلوه والعدادات |
|        |                       |        |                  |        |                    |
| ممتاز  | الايرباج/وسائد الهواء | ممتاز  | حالة القوائم     | ممتاز  | هيكل السيارة       |
|        |                       |        |                  |        | حالة الشاسيه       |
|        |                       |        |                  |        | الحالة الخارجية    |

### مقدمة السيارة

- خدوش صغيرة بالصدام.  
(رشف تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاسيه او هيكل السيارة داخليا أو خارجيا).

### الجانب الأيمن

- خدوش صغيرة بالرشف والباب الأمامي.  
(رشف تجميلي بالرشف الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاسيه او هيكل السيارة داخليا أو خارجيا).

### الجانب الايسر

- خدوش صغيرة متفرقة بالباب الخلفي.  
(رشف تجميلي بالرشف والباب الأمامي والرشف الخلفي، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاسيه او هيكل السيارة داخليا أو خارجيا).

### خلفية السيارة

(رشف تجميلي بالصدام، بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاسيه او هيكل السيارة داخليا أو خارجيا).

