

Hyundai Accent 2021 – Certified Used

هيوانداي اكسنت 2021 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	XXXXXXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	1.4 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	فضي Silver	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	GL ستاندر	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	V 4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	طيس 15" 15" Wheel Caps
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	لا يوجد No
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
رشف تجميل في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in front bumper, multi- small scratches	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	مقدمة السيارة Front Portion
رشف تجميل في الرفرف الأمامي والباب الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in front fender & rear door, multi- small scratches	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	الجانب الأيمن Right Side
رشف تجميل في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in rear fender, multi- small scratches	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	الجانب الأيسر Left Side
رشف تجميل في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Cosmetic paint in rear bumper, multi- small scratches	لا يحتاج إصلاح No need to repair	بدون حوادث مؤثرة على أكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	لا يوجد ملاحظات No remarks	-

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition			
Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى Others	
Part	الوصف Description
ديكور المسجل Radio decoration	يوجد آثار ماسك الجوال There are marks of phone holder
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. - Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.
--