

تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

Toyota Raize 2022 – Certified Used

تويوتا رايز 2022 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل	xxx xxx	اللوحة
	#VIN		Plate
7.01	حجم المحرك	xxx xxx	العداد
1.2 L	1.2 L Engine Size		Odometer
اتوماتيك	ناقل الحركة	أزرق	اللون
Automatic	Transmission	Blue	Color
دفع أمامي	نظام الدفع	XLI	الفئة
FWD	Wheel drive		Grade
2	وسائد الهواء	V 3	اسطوانات
	Airbag		Cylinders
جنط "16	مقاس الإطار	بنزين	الوقود
16" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات
Yes	.ABS sys	No	Fog light
لا يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون
No	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR
يوجد	شاشة ترفيهة	يدوي	مكيف الهواء
Yes	Display	Manual	Air Condition

		خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدش صغير في الباب الخلفي Small scratch in rear door	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغیرة متفرقة Multi small sctaches	خلفية السيارة Rear Portion
		هيكل السيارة Vehicle Chassis	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition		Portion
		Vehicle Chassis الوصف	Portion الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
		Vehicle Chassis الوصف Description لا يوجد ملاحظات	الشاصيه الامامي والخلفي

		داخلية السيارة Vehicle Interior				
معلومات اضافية		الوصف	Portion			
Additional In	formation	Description				
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard			
		لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats			
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition						
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part			
Additional Info	Condition	Description	Fait			
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine			
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission			
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C			
أخرى						

آخری Others

الوصف Part Description - -

-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.