

Hyundai Elantra 2020 – Certified Used

هيونداي النترا 2020 – مستعملة مضمونة

| اللوحة<br>Plate              | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXX XXX         | XXX XXX XXX XXX           |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| العداد<br>Odometer           | حجم المحرك<br>Engine Size   | XXX XXX         | 1.6 L                     |
| اللون<br>Color               | ناقل الحركة<br>Transmission | أبيض<br>White   | اتوماتيك<br>Automatic     |
| الفئة<br>Grade               | نظام الدفع<br>Wheel drive   | GL              | دفع أمامي<br>FWD          |
| اسطوانات<br>Cylinders        | وسائد الهواء<br>Airbag      | V 4             | 2                         |
| الوقود<br>Fuel               | مقاس الإطار<br>Wheel size   | بنزين<br>Petrol | طيس 15"<br>15" Wheel Caps |
| كشافات<br>Fog light          | نظام الفرامل<br>ABS sys     | يوجد<br>Yes     | يوجد<br>Yes               |
| تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | يوجد<br>Yes     | لا يوجد<br>No             |
| مكيف الهواء<br>Air Condition | شاشة ترفيهه<br>Display      | يدوي<br>Manual  | يوجد<br>Yes               |

### خارجية السيارة Vehicle Exterior

| ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks                                                                                                                                    | الحالة<br>Condition                 | معلومات اضافية<br>Additional Info                                               | Portion                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| رشف وإصلاح سابق في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة في الصدام الأمامي والكبوت<br>Painted & previous repair in front bumper, small scratches in a front bumper & hood         | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| رشف وإصلاح سابق في الرفرفين، طعجة صغيرة في عتبة الباب، خدوش صغيرة متفرقة<br>Painted & previous repair in both fenders, small dent in a doorstep, multi small scratches | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| رشف وإصلاح سابق في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة<br>Painted & previous repair in a rear fender, multi small scratches                                               | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| رشف وإصلاح سابق في الصدام الخلفي والشنطة<br>Paint & previous repair in a rear bumper & trunk                                                                           | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على<br>اكياس الهواء، القوائم، الشاص<br>والهيكل الداخلي للسيارة | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

### هيكل السيارة Vehicle Chassis

| الوصف<br>Description          | الحالة<br>Condition | معلومات اضافية<br>Additional Info | Portion                                         |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | الشاصبه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | القوائم<br>Pillars                              |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | وسائد الهواء<br>Airbags                         |

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

| Portion                                          | الوصف<br>Description                                                                                                                                                                                                           | معلومات اضافية<br>Additional Information |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard          | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks                                                                                                                                                                                                  | -                                        |
| الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats | حرق صغير في ديكور مخرج الولاة، خدوش صغيرة في ديكور الأبواب الداخلي، حرق صغير في فرش الأرضية الخلفية<br>A small burn on the lighter outlet trim, small scratches on the interior door trim, a small burn on the rear floor mats | -                                        |

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

| Part                        | الوصف<br>Description          | الحالة<br>Condition | معلومات اضافية<br>Additional Info |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| الماكينة<br>Engine          | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |
| ناقل الحركة<br>Transmission | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |
| المكيف<br>A/C               | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |

أخرى  
Others

| Part                               | الوصف<br>Description                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| الزجاج الأمامي<br>Front windshield | تم تغييره مسبقاً<br>Been changed before |

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.