

HYUNDAI TUCSON 2020- Certified Used

هيونداي توسان 2020 – مستعملة مضمونة

| اللوحة        | رقم الهيكل   | XXX XXX | XXX XXX XXX XXX |
|---------------|--------------|---------|-----------------|
| Plate         | #VIN         |         |                 |
| العداد        | حجم المحرك   | XXX XXX | 2.0 L           |
| Odometer      | Engine Size  |         |                 |
| اللون         | ناقل الحركة  | أبيض    | اتوماتيك        |
| Color         | Transmission | White   | Automatic       |
| الفئة         | نظام الدفع   | STD     | دفع أمامي       |
| Grade         | Wheel drive  |         | FWD             |
| اسطوانات      | وسائد الهواء | V 4     | 2               |
| Cylinders     | Airbag       |         |                 |
| الوقود        | مقاس الإطار  | بنزين   | جنط 17"         |
| Fuel          | Wheel size   | Petrol  | 17" Rim         |
| كشافات        | نظام الفرامل | يوجد    | يوجد            |
| Fog light     | .ABS sys     | Yes     | Yes             |
| تحكم دركسيون  | مثبت سرعة    | يوجد    | يوجد            |
| Cruise CNTR   | Cruise CNTR  | Yes     | Yes             |
| مكيف الهواء   | فتحة سقف     | يدوي    | لا يوجد         |
| Air Condition | Sunroof      | Manual  | No              |

### خارجية السيارة

#### Vehicle Exterior

| معلومات اضافية                                                            | الحالة                              | ملاحظات الفحص                                                                                                                                    | Portion                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Additional Info                                                           | Condition                           | Inspection Remarks                                                                                                                               |                                |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش وإصلاح سابق في الصدام الأمامي والكبوت، نقرة صغيرة في الكبوت والسقف<br>Painted & previous repair in a front bumper & hood, small dot in a hood | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | نقرة صغيرة في البابين، خدوش صغيرة متفرقة<br>Small dot in both doors, multi small scratches                                                       | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | نقرة صغيرة في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة<br>Small dot in a rear door, multi small scratches                                                | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | نقرة صغيرة في الصدام الخلفي، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي<br>Small dot in a front bumper, small scratches in a front bumper                       | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

### هيكل السيارة

#### Vehicle Chassis

| معلومات اضافية  | الحالة    | الوصف                         | Portion                                         |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Additional Info | Condition | Description                   |                                                 |
| -               | -         | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الشاصيه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| -               | -         | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | القوائم<br>Pillars                              |
| -               | -         | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | وسائد الهواء<br>Airbags                         |

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description                                        | Portion                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| -                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks                               | الطلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard           |
| -                                        | خدوش صغيرة في المقود<br>Small scratches in a steering wheel | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part                        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine          |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C               |

أخرى  
Others

| الوصف<br>Description                                                    | Part                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| كسر صغير في المرآة الجانبية (يسار)<br>Tiny crack in a left side mirrors | المرآيات الجانبية<br>Side mirrors  |
| تم تغييره مسبقا<br>Benn changed before                                  | الزجاج الأمامي<br>Front windshield |

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المبيعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.