

Hyundai Elantra 2022 – Certified Used

هيونداي النترا 2022 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	1.6 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	أبيض White	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	GL	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	V 4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 15" 15" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info
رش وإصلاح سابق في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Painted & previous repair in front bumper, small scratches in front bumper	مقدمة السيارة Front Portion	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-
رش وإصلاح سابق في البابين، نقرة صغيرة في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Painted & previous repair in doorstep, small dot in a rear fender, multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-
رش وإصلاح سابق في عتبة الباب، نقرة صغيرة في الباب الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Painted & previous repair in doorstep, small dot in a rear door, multi small scratches	الجانب الأيسر Left Side	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-
رش وإصلاح سابق في الصدام والشنطة، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Painted & previous repair in a rear bumper & trunk, small scratches in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	Portion	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info
لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاحبة الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags	-	-

داخلية السيارة
Vehicle Interior

Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	ثقب دخان في المقعد الخلفي، خدوش صغيرة في ديكور باب السائق وحول مفتاح التشغيل Small smoke hole in a rear seat, small scratches in a interior driver door & around ignition key	-

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى
Others

Part	الوصف Description
المرآيات الجانبية Side mirrors	خدوش صغيرة في المرآة الجانبية (أيمن) Small scratches in a right side mirror

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.