

Toyota Corolla 2022 – Certified Used

تويوتا كورولا 2022 – مستعملة مضمونة

| اللوحة<br>Plate              | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXXX XXXX XXXX            | XXXX XXX        |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| العداد<br>Odometer           | حجم المحرك<br>Engine Size   | 1.5 L                     | XXXX XXX        |
| اللون<br>Color               | ناقل الحركة<br>Transmission | اتوماتيك<br>Automatic     | أبيض<br>White   |
| الفئة<br>Grade               | نظام الدفع<br>Wheel drive   | دفع أمامي<br>FWD          | XLI             |
| اسطوانات<br>Cylinders        | وسائل الهواء<br>Airbag      | 2                         | V 3             |
| الوقود<br>Fuel               | مقاس الإطار<br>Wheel size   | طيس 15"<br>15" Wheel Caps | بنزين<br>Petrol |
| كشافات<br>Fog light          | نظام الفرامل<br>ABS sys     | يوجد<br>Yes               | يوجد<br>Yes     |
| تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | يوجد<br>Yes               | يوجد<br>Yes     |
| مكيف الهواء<br>Air Condition | شاشة ترفيهية<br>Display     | يوجد<br>Yes               | يدوي<br>Manual  |

### خارجية السيارة Vehicle Exterior

| ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks                                                                                                                                                            | الحالة<br>Condition                 | معلومات إضافية<br>Additional Info | Portion                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| خدوش صغيرة في الصدام الأمامي والكبوت<br>Small scratches in a front bumper & hood                                                                                                               | لا يحتاج إصلاح<br>No need to repair | -                                 | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| خدوش صغيرة متفرقة<br>Multi small scratches                                                                                                                                                     | لا يحتاج إصلاح<br>No need to repair | -                                 | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| طعنة خط صغيرة في الباب الخلفي، نقرة صغيرة في الباب الأمامي والرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة<br>Small line dent in a rear door, small dot in a front door & rear fender, multi small scratches | لا يحتاج إصلاح<br>No need to repair | -                                 | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| خدوش صغيرة في الصدام الخلفي<br>Small scratches in a rear bumper                                                                                                                                | لا يحتاج إصلاح<br>No need to repair | -                                 | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

### هيكل السيارة Vehicle Chassis

| الوصف<br>Description          | الحالة<br>Condition | معلومات إضافية<br>Additional Info | Portion                                         |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | الشاسيه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | القوائم<br>Pillars                              |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | وسائل الهواء<br>Airbags                         |

| داخلية السيارة<br>Vehicle Interior      |                               |                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Portion                                 | الوصف<br>Description          | معلومات اضافية<br>Additional Information |
| الظبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                                        |

|                                                  |                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats | خدوش صغيرة في حامل الأكواب وحول مفتاح التشغيل<br>Small scratches in a cup holder & around ignition key | - |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

| الحالة الميكانيكية<br>Mechanical Condition |                               |                     |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Part                                       | الوصف<br>Description          | الحالة<br>Condition | معلومات اضافية<br>Additional Info |
| الماكينة<br>Engine                         | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |
| ناقل الحركة<br>Transmission                | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |
| المكيف<br>A/C                              | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 |

| أخرى<br>Others                    |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Part                              | الوصف<br>Description                                                            |
| المرآيات الجانبية<br>Side mirrors | خدوش صغيرة في المرآية الجانبية (أيمن)<br>Small scratches in a right side mirror |

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.</p> <p>- وبالأغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.</p> <p>- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.</p> <p>- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|