



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

Nissan Sunny 2022- Certified Used

نيسان صني 2022 – مستعملة مضمونة

xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate
1.5 L	حجم المحرك	xxx xxx	العداد
1.5 L	Engine Size		Odometer
اتوماتيك	ناقل الحركة	أبيض	اللون
Automatic	Transmission	White	Color
دفع أمامي	نظام الدفع	SV	الفئة
FWD	Wheel drive	34	Grade
2	وسائد الهواء	V 4	اسطوانات
2	Airbag		Cylinders
طیس "15	مقاس الإطار	بنزین	الوقود
15" Wheel Caps	Wheel size	Petrol	Fuel
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات
Yes	.ABS sys	No	Fog light
لا يوجد	مثبت سرعة	لا يوجد	تحكم دركسيون
No	Cruise CNTR	No	Cruise CNTR
لا يوجد	فتحة سقف	يدوي	مكيف الهواء
No	Sunroof	Manual	Air Condition
			# d H # . = . d 4

		خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرات وطعجات صغيرة في الكبوت (خارجي، داخلي) Small dents & dots in a hood (inner, outer)	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	تعديل على البارد في طرف الرفرف الأمامي PDR on a front fender edge	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	تعديل على البارد في طرف الرفرف الخلفي، نقرة صغيرة في الباب والرفرف الخلفي PDR on a rear fender edge, small dots in a rear door & fender	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion
		هيكل السيارة Vehicle Chassis	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية		الوصف	ъ:	
Additional In	formation	Description	Portion	
		لا يوجد ملاحظات		
-		No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	
		اثر صمغ حامل الجوال في الديكور الداخلي	الفرش الداخلي والمقاعد	
-		Phone holder label in an interior decoration	Interior floor & Seats	
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part	
Additional Info	Condition	Description	Part	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	الماكينة Engine	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	ناقل الحركة Transmission	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	المكيف A/C	
		أخرى Others		
	الوصف			
		Description	Part	
		-	-	

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصل الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.