

SUZUKI BALENO 2023 – Certified Used

سوزوكي بالينو 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة	رقم الهيكل	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
Plate	#VIN		
العداد	حجم المحرك	XXX XXX	1.5 L
Odometer	Engine Size		
اللون	ناقل الحركة	أزرق	اتوماتيك
Color	Transmission	Blue	Automatic
الفئة	نظام الدفع	GL	دفع أمامي
Grade	Wheel drive		FWD
اسطوانات	وسائد الهواء	V 4	2
Cylinders	Airbag		
الوقود	مقاس الإطار	بنزين	جنط 16"
Fuel	Wheel size	Petrol	16" Rim
كشافات	نظام الفرامل	لا يوجد	يوجد
Fog light	.ABS sys	No	Yes
تحكم دركسيون	مثبت سرعة	يوجد	يوجد
Cruise CNTR	Cruise CNTR	Yes	Yes
مكيف الهواء	شاشة ترفيهه	يدوي	يوجد
Air Condition	Display	Manual	Yes

خارجية السيارة Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص	الحالة	معلومات اضافية	Portion
Inspection Remarks	Condition	Additional Info	
نقرة وخدوش صغيرة في الكبوت، طعجة صغيرة في أسفل الصدام الامامي	لا يحتاج اصلاح	-	مقدمة السيارة Front Portion
Small dot & scratches in a hood, small dent in a front bumper chin	No need to repair		
خدوش صغيرة متفرقة	لا يحتاج اصلاح	-	الجانب الأيمن Right Side
Multi small scratches	No need to repair		
رش وإصلاح سابق في الباب الامامي، نقرة صغيرة في الباب الخلفي، خدش صغير في الباب الامامي	لا يحتاج اصلاح	-	الجانب الأيسر Left Side
Painted & previous repair in a front door, small dot in a rear door, small scratch in a front door	No need to repair		
خدش صغير في الصدام الخلفي	لا يحتاج اصلاح	-	خلفية السيارة Rear Portion
Small scratch in a rear bumper	No need to repair		

هيكل السيارة Vehicle Chassis

الوصف	الحالة	معلومات اضافية	Portion
Description	Condition	Additional Info	
لا يوجد ملاحظات	-	-	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
No remarks			
لا يوجد ملاحظات	-	-	القوائم Pillars
No remarks			
لا يوجد ملاحظات	-	-	وسائد الهواء Airbags
No remarks			

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
-	-
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المبيعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.