



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

KIA K5 2023 - Certified Used

كيا (K5) – مستعملة مضمونة 2023

xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل	xxx xxx	اللوحة
	#VIN		Plate
2.0 L	حجم المحرك	xxx xxx	العداد
	Engine Size		Odometer
اتوماتيك	ناقل الحركة	رمادي	اللون
Automatic	Transmission	Gray	Color
دفع أمامي	نظام الدفع	LX	الفئة
FWD	Wheel drive	LX	Grade
2	وسائد الهواء	V 4	اسطوانات
	Airbag		Cylinders
جنط "17	مقاس الإطار	بنزين	الوقود
17" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات
Yes	.ABS sys	No	Fog light
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR
لا يوجد	فتحة سقف	يدوي	مكيف الهواء
No	Sunroof	Manual	Air Condition

		خارجية السيارة Vehicle Exterior		
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion	
Additional info	ע עבווב ומעב	خدوش صغيرة في الصدام الأمامي		
-	No need to repair	Small scratches in a front bumper	مقدمة السيارة Front Portion	
	لا يحتاج اصلاح	طعجة صغيرة في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة		
-	No need to repair	Small dent in a rear fender, multi small scratches	الجانب الأيمن Right Side	
	لا يحتاج اصلاح	خدوش صفيرة في البابين		
-	No need to repair	Small scratches in both doors	الجانب الأيسر Left Side	
	لا يحتاج اصلاح	خدوش صغيرة في الصدام الخلفي	خلفية السيارة	
-	No need to repair	Small scratches in a rear bumper	Rear Portion	
		هيكل السيارة Vehicle Chassis		
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Portion	
Additional Info	Condition	Description	Portion	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	القوائم Pillars	
		لا يوجد ملاحظات		
-	-	No remarks	وسائد الهواء Airbags	

		داخلية السيارة Vehicle Interior	
معلومات اظافیة		الوصف Description	Portion
Additional Information			
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
	-	لا پوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
	-	لا پوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
		. ¢	
		أخرى Others	
		الوصف Description	Part
		-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام العيلية، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والانظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارص الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهالكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهالكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.