

i10 – Certified Used 2023

i10 - مستعملة مضمونة 2023

اللوحة	رقم الهيكل	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
Plate	#VIN		
العداد	حجم المحرك	XXX XXX	1.2 L
Odometer	Engine Size		
اللون	ناقل الحركة	فضي	اتوماتيك
Color	Transmission	Silver	Automatic
الفئة	نظام الدفع	Smart	دفع أمامي
Grade	Wheel drive		FWD
اسطوانات	وسائد الهواء	V 4	2
Cylinders	Airbag		
الوقود	مقاس الإطار	بنزين	طيس 14"
Fuel	Wheel size	Petrol	14" Wheel Caps
كشافات	نظام الفرامل	لا يوجد	يوجد
Fog light	.ABS sys	No	Yes
تحكم دركسيون	مثبت سرعة	لا يوجد	لا يوجد
Cruise CNTR	Cruise CNTR	No	No
مكيف الهواء	فتحة سقف	يدوي	لا يوجد
Air Condition	Sunroof	Manual	No

خارجية السيارة

Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص	الحالة	معلومات اضافية	Portion
Inspection Remarks	Condition	Additional Info	
نقرة صغيرة في الصدام الأمامي والسقف، خدوش صغيرة أسفل الصدام الأمامي	لا يحتاج اصلاح	-	مقدمة السيارة
Small dot in a front bumper & roof, small scratches in a front bumper chin	No need to repair		Front Portion
نقرة صغيرة في الباب الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة	لا يحتاج اصلاح	-	الجانب الأيمن
Small dot in a rear door, multi small scratches	No need to repair		Right Side
خدوش صغيرة في البابين	لا يحتاج اصلاح	-	الجانب الأيسر
Small scratches in both doors	No need to repair		Left Side
طعجة خط صغيرة في الشنطة، خدوش صغيرة في الصدام الخلفي	لا يحتاج اصلاح	-	خلفية السيارة
Small line dent in a trunk, small scratches in a rear bumper	No need to repair		Rear Portion

هيكل السيارة

Vehicle Chassis

الوصف	الحالة	معلومات اضافية	Portion
Description	Condition	Additional Info	
لا يوجد ملاحظات	لا يحتاج اصلاح	-	الشاصيه الامامي والخلفي
No remarks	No need to repair		Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات	-	-	القوائم
No remarks			Pillars
لا يوجد ملاحظات	-	-	وسائد الهواء
No remarks			Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
-	-
-	-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المبيعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.