

Toyota Corolla 2021 – Certified Used

تويوتا كورولا 2021 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXXX XXXX	XXXX XXXX XXXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXXX	1.5 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	أبيض White	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	XLI	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	3	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	15" طيس 15" Wheel Caps
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	شاشة ترفيهية Display	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
رشف وإصلاح سابق في الصدام الأمامي، كسر ونقرتين وخدوش في الصدام الأمامي Painted & previous repair in a front bumper, a crack & two dots & scratches in a front bumper	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
رشف وإصلاح سابق في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة في الباب الخلفي Painted & previous repair in a rear fender, small scratches in a rear door	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
نقرة صغيرة في الباب الأمامي، خدش في عتبة الباب Small dot in a front door, a scratch in a doorstep	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-	الجانب الأيسر Left Side
نقرة صغيرة في الصدام الخلفي والشنطة Small dot in a rear bumper & trunk	لا يحتاج إصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	لا يوجد ملاحظات No remarks	-

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى
Others

Part	الوصف Description
المرايات الجانبية Side mirrors	خدوش صغيرة في المراية الجانبية (أيمن) Small scratches in a left side mirror
الجنوط Rims	خدوش صغيرة في جنط الكفر الخلفي (أيسر) Small scratches in a rear left rim

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالأغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والاندوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.