

HYUNDAI Kona 2022 – Certified Used

هيونداي كونا 2022 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
2	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	ازرق فاتح LIGHT BLUE	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	Smart	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
جنط 16" 16" Rim	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
يوجد Yes	شاشة ترفيهه Display	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الامامي Small scratches in a front bumper	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة في الباب الخلفي , خدوش متفرقة Dot in a rear door , multi scratches	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة في الباب الامامي , خدوش متفرقة Dot in a front door , multi scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة في الصدام الخلفي dot in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard

-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
---	-------------------------------	--

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition			
معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى Others		
الوصف Description		Part
خدش صغير Small scratches		المرآيا في الجانب الایمن The mirror on the right side

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. - Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.
