

Hyundai Elantra 2023 – Certified Used

هيونداي النترا 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	1.6 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	ابيض WHITE	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	GL	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 15" 15" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
رش في الصدام الامامي paint in the front bumper	مقدمة السيارة Front Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة Multi dots & scratches	الجانب اليمين Right Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة Multi dots & scratches	الجانب الأيسر Left Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
رش في الصدام , خدوش في الصدام, paint in the rear bumper, scratches in the bumper	خلفية السيارة Rear Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags	-	-

داخلية السيارة Vehicle Interior		
Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-

الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
--	-------------------------------	---

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
Part	الوصف Description	الحالة Condition
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-

أخرى Others	
Part	الوصف Description

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.