

KIA SPORTAGE 2021 – Certified Used

كيا سبورتاج 2021 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXXXXX	2.0 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	ابيض WHITE	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	LX	دفع رباعي 4WD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 16" 16" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	لا يوجد No	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
خدوش في الصدام Scratches in a bumper	مقدمة السيارة Front Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة Multi dots & scratches	الجانب الأيمن Right Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة, قطع في جلدة باب السائق Multi dots & scratches, tear in the driver door seal	الجانب الأيسر Left Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
رش في الشنطة, خدوش في الصدام , اصلاح بسيط في الصدام Paint in a trunk, scratches in a bumper, slight repair in the bumper	خلفية السيارة Rear Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags	-	-

داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافية Additional Info	الوصف Description	Part
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
أخرى Others		
الوصف Description		Part
يوجد ضرر في خزان الوقود ولا يوجد أي تسريب there is damage to the fuel tank & but there is no leakage		خزان الوقود Fuel tank
خدش صغير Small scratch		المرآيا في الجانب الايسر The mirrors is on left side
ضرر Damage		الغطاء السفلي under body cover
- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. - Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.		