

Toyota Corolla 2023 – Certified Used

تويوتا كورولا 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة	رقم الهيكل	XXXX XXX	XXXX XXXX XXXX
العداد	حجم المحرك	XXXX XXX	1.5 L
اللون	ناقل الحركة	رصاصي	اتوماتيك
الفتة	نظام الدفع	XLI	دفع أمامي
اسطوانات	وسائد الهواء	3	2
الوقود	مقاس الإطار	بنزين	طيس 15"
كشافات	نظام الفرامل	يوجد	يوجد
تحكم دركسيون	مثبت سرعة	يوجد	يوجد
مكيف الهواء	شاشة ترفيهية	يدوي	يوجد
Plate	#VIN		
Odometer	Engine Size		
Color	Transmission	Gray	Automatic
Grade	Wheel drive		FWD
Cylinders	Airbag		
Fuel	Wheel size	Petrol	15" Wheel Caps
Fog light	ABS sys	Yes	Yes
Cruise CNTR	Cruise CNTR	Yes	Yes
Air Condition	Display	Manual	Yes

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
رش في الصدام , خدوش في (الصدام - السقف) Paint in a bumper , scratches in (bumper - roof)	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
رش في الرفرف الخلفي , خدوش متفرقة Paint in the rear fender , multi scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
خدوش متفرقة Multi scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيسر Left Side
رش في الصدام Paint in a bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات إضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاشيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard

-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
---	-------------------------------	--

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
--	--	--

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine

-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
---	---	-------------------------------	-----------------------------

-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
---	---	-------------------------------	---------------

أخرى Others		
----------------	--	--

الوصف Description	Part

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالأغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والاندوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.