

Toyota Corolla 2023 – Certified Used

تويوتا كورولا 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	XXXX XXXX XXXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	1.5 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	فضي Silver	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	XLI	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	3	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	طيس 15" 15" Wheel Caps
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	شاشة ترفيهية Display	يدوي Manual	يوجد Yes

خارجية السيارة Vehicle Exterior			
ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
رش في الصدام , خدوش في (الكيوت - السقف) Paint in a bumper , scratches in (hood - roof)	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
رش في العتب , طعجات ونقرات وخدوش متفرقة Paint in a side sill , multi dent & dots & scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
رش في (الباب الخلفي - الرفرف الخلفي) , نقرات وخدوش متفرقة Paint in (rear door - rear fender) , multi dots & scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيسر Left Side
رش في (الصدام - الشنطة) , خدوش في الشنطة Paint in (bumper - trunk) , scratches in a trunk	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis			
الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats		
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
Part	الوصف Description	الحالة Condition
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
أخرى Others		
Part	الوصف Description	
المرايات The mirror	خدوش Scratches	
	نقرات Dots	
الزجاج الامامي windshield	خدوش Scratches	
نيكل الصدام الامامي يسار the rear front bumper chrome	خدوش Scratches	
- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المبيعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.		
- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.		