

HYUNDAI i10 2023- Certified Used

هيونداي i10 - مستعملة مضمونة 2023

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
1.2 L	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	ابيض White	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	FLT	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
طيس 14" 14" Wheel Caps	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل ABS sys	لا يوجد No	كشافات Fog light
لا يوجد No	مثبت سرعة Cruise CNTR	لا يوجد No	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد No	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الصدام , خدوش ونقرات في (الصدام - الكبوت) Paint in a bumper , scratches in (bumper - hood)	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش متفرقة , رش وإصلاح في العتب Multi scratches , repair & paint in a Sid sill	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الرفرف الخلفي , نقرات وخدوش متفرقة paint in the rear fender, multi dots & scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرات في الشنطة , خدوش في الصدام Dots in a trunk , scratches in a bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة

Vehicle Interior

معلومات اضافية	الوصف	Portion
Additional Information	Description	
-	لا يوجد ملاحظات	الطبلون والعدادات
	No remarks	Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات	الفرش الداخلي والمقاعد
	No remarks	Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية

Mechanical Condition

معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part
Additional Info	Condition	Description	
-	-	لا يوجد ملاحظات	الماكيينة
		No remarks	Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات	ناقل الحركة
		No remarks	Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات	المكيف
		No remarks	A/C

أخرى

Others

الوصف	Part
Description	
خدوش	المرايا
Scratches	The mirror
اصلاح , رش , خدوش	اسفل السيارة
Repair , paint - scratches	under the car
تم اصلاح	راديتر
Has been repaired	Radiator

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه" , المحرك, ناقل الحركة, نظام التعليق, نظام الايرياج, نظام التكييف, أنظمة الفرامل, والكهرباء والأنظمة الالكترونية, لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المياعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة, إلا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.