تقرير فحص حالة السيارة
Vehicle Condition Report

5696

كيا سيراتو 2023 – مستعملة مضمونة

KIA Cerato 2023 – Certified Used

اللوحة Plate	XXXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXXXX XXXX XXXX
العداد Odometer	XXXX XXX	حجم المحرك Engine Size	1.6 L
اللون Color	رصاصي غامق Dark gray	ناقل الحركة Transmission	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	L	نظام الدفع Wheel drive	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	4	وسائد الهواء Airbag	2
الوقود Fuel	بنزين Petrol	مقاس الإطار Wheel size	طيس "15 15" Wheel Caps
كشافات Fog light	لا يوجد No	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	يدوي Manual	فتحة سقف Sunroof	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

Portion	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
مقدمة السيارة Front Portion	خدوش في (الصدام - الكبوت - السقف), طعجات في السقف Scratches in (bumper -hood - roof) , dent in a roof	لا يحتاج اصلاح No need to repair	
الجانب الأيمن Right Side	رش في الرفرف الخلفي , نقرات وخدوش متفرقة Paint in a rear fender , multi dots & scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	
الجانب الأيسر Left Side	رش في الرفرف الخلفي , نقرات وخدوش متفرقة , طعجات في العتب Paint in a rear fender , multi dots & scratches, dent in a side sill	لا يحتاج اصلاح No need to repair	
خلفية السيارة Rear Portion	رش في (الصدام - الشنطة) , خدوش في الصدام Paint in (bumper - trunk) , scratches in a bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

Portion	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
القوائم Pillars	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
وسائد الهواء Airbags	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

داخلية السيارة
Vehicle Interior

Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	لا يوجد ملاحظات No remarks	-

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى
Others

Part	الوصف Description
المرايات The mirrors	خدوش Scratches

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.