



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

HYUNDAI CRETA 2025 - Certified Used

هیواندای کریتا 2025 – مستعملة مضمونة

	SINDAI ORLIA 2025	oer timed o	Jea		هيواحداني كرية 1923
xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate		
	حجم المحرك		العداد		
1.5 L	Engine Size	XXX XXX	Odometer		
اتوماتيك	ناقل الحركة	رمادي	اللون		
Automatic	Transmission	Gray	Color		
دفع أمامي	نظام الدفع		الفئة		
FWD	Wheel drive	Smart	Grade		
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders		
جنط "17	مقاس الإطار	بنزين	الوقود		
17" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel		
يوجد	نظام الفرامل	يوجد	ليد نهاري		
Yes	.ABS sys	Yes	Daylight LED		
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون		
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR		
يوجد	شاشة ترفيهه	يدوي	مكيف الهواء		
Yes	Display	Manual	Air Condition		
			خارجية السيارة Vehicle Exterior		
معلومات اضافية	الحالة		ت الفحص	ملاحظان	Portion
Additional Info	Condition		Inspection	Remarks	Portion
	لا يحتاج اصلاح				2.1 .11.2 . 2 -
-	No need to repair				مقدمة السيارة Front Portion
	لا يحتاج اصلاح				
-	No need to repair				الجانب الأيمن Right Side
	لا يحتاج اصلاح				الجانب الأيسر
-	No need to repair				Left Side
	لا يحتاج اصلاح				خلفية السيارة
-	No need to repair				Rear Portion
			هيكل السيارة Vehicle Chassis		
معلومات اضافية	الحالة		عف	الوه	B 11
Additional Info	Condition		Descri	ption	Portion
			ملاحظات	لا يوجد	
-	-		No rer	narks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-		ملاحظات No rer		القوائم معملات
					Pillars
			ملاحظات	لا يوجد ه	
-	-		No rer	narks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية		الوصف	Portion	
Additional Information		Description	Portion	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboar	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	غرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seat	
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part	
Additional Info	Condition	Description		
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C	
		أخرى Others		
		الوصف Description	Part	

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التيرياة، نظام اليرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والانظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.