

Toyota Corolla 2023 – Certified Used

تويوتا كورولا 2023 – مستعملة مضمونة

| XXXX XXXX XXXX            | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXXX XXX        | اللوحة<br>Plate              |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.5 L                     | حجم المحرك<br>Engine Size   | XXXX XXX        | العداد<br>Odometer           |
| اتوماتيك<br>Automatic     | ناقل الحركة<br>Transmission | ابيض<br>Whit    | اللون<br>Color               |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel drive   | XLI             | الفئة<br>Grade               |
| 2                         | وسائل الهواء<br>Airbag      | 3               | اسطوانات<br>Cylinders        |
| طيس 15"<br>15" Wheel Caps | مقاس الإطار<br>Wheel size   | بنزين<br>Petrol | الوقود<br>Fuel               |
| يوجد<br>Yes               | نظام الفرامل<br>.ABS sys    | يوجد<br>Yes     | كشافات<br>Fog light          |
| يوجد<br>Yes               | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | يوجد<br>Yes     | تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  |
| يوجد<br>Yes               | شاشة ترفيهية<br>Display     | يدوي<br>Manual  | مكيف الهواء<br>Air Condition |

## خارجية السيارة Vehicle Exterior

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition                 | ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks                                                                          | Portion                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش في الصدام , نقرات وخدوش في (الكبوت - السقف)<br>Paint in a bumper , dots & scratches in ( hood - roof)     | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | نقرات وخدوش متفرقة<br>Multi dots & scratches                                                                 | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | نقرات وخدوش متفرقة<br>Multi dots & scratches                                                                 | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| -                                 | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | رش في الصدام , خدوش في الصدام , نقرة في الشنطة<br>Paint in a bumper , scratches in a bumper , dot in a trunk | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

## هيكل السيارة Vehicle Chassis

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Portion                                         |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الشاسيه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | القوائم<br>Pillars                              |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | وسائل الهواء<br>Airbags                         |

| داخلية السيارة<br>Vehicle Interior       |                               |                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description          | Portion                                 |
| -                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard |

|   |                               |                                                  |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| - | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------|

| الحالة الميكانيكية<br>Mechanical Condition |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
|--------------------------------------------|--|--|

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part               |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine |

|   |   |                               |                             |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| - | - | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|

|   |   |                               |               |
|---|---|-------------------------------|---------------|
| - | - | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C |
|---|---|-------------------------------|---------------|

| أخرى<br>Others |  |  |
|----------------|--|--|
|----------------|--|--|

| الوصف<br>Description | Part |
|----------------------|------|
|                      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.</p> <p>- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والاندوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.</p> <p>- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.</p> <p>- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|