

Dzire Suzuki 2025 – Certified Used

ديزاير سوزوكي 2025 – مستعملة مضمونة

| اللوحة<br>Plate              | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXX XXX               | XXX XXX XXX XXX       |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| العداد<br>Odometer           | حجم المحرك<br>Engine Size   | XXX XXX               | 1.2 L                 |
| اللون<br>Color               | ناقل الحركة<br>Transmission | فضي<br>Silver         | اتوماتيك<br>Automatic |
| الفئة<br>Grade               | نظام الدفع<br>Wheel drive   | GLX                   | دفع أمامي<br>FWD      |
| اسطوانات<br>Cylinders        | وسائد الهواء<br>Airbag      | 3                     | 2                     |
| الوقود<br>Fuel               | مقاس الإطار<br>Wheel size   | بنزين<br>Petrol       | جنط 15"<br>15" Rim    |
| كشافات<br>Fog light          | نظام الفرامل<br>.ABS sys    | يوجد<br>Yes           | يوجد<br>Yes           |
| تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | يوجد<br>Yes           | يوجد<br>Yes           |
| مكيف الهواء<br>Air Condition | فتحة سقف<br>Sunroof         | اتوماتيك<br>Automatic | لا يوجد<br>No         |

خارجية السيارة  
Vehicle Exterior

| ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks | Portion                        | الحالة<br>Condition | معلومات اضافية<br>Additional Info |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | مقدمة السيارة<br>Front Portion | -                   | -                                 |
| لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | الجانب الأيمن<br>Right Side    | -                   | -                                 |
| لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | الجانب الأيسر<br>Left Side     | -                   | -                                 |
| لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | خلفية السيارة<br>Rear Portion  | -                   | -                                 |

هيكل السيارة  
Vehicle Chassis

| الوصف<br>Description          | Portion                                         | الحالة<br>Condition | معلومات اضافية<br>Additional Info |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الشاصيه الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis | -                   | -                                 |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | القوائم<br>Pillars                              | -                   | -                                 |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | وسائد الهواء<br>Airbags                         | -                   | -                                 |

داخلية السيارة  
Vehicle Interior

| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description          | Portion                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| -                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard          |
| -                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part                        |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine          |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C               |

أخرى  
Others

| الوصف<br>Description | Part |
|----------------------|------|
|                      |      |

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل - الاطارات - العدة والادوات - الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.