



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

Dzire Suzuki 2025 - Certified Used

ديزاير سوزوكي 2025 – مستعملة مضمونة

	DZII C GUZUKI ZGZS	Oct timed Osed		,	ديراير سوروسي 2023
xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate		
	حجم المحرك		العداد		
1.2 L	Engine Size	XXX XXX	Odometer		
اتوماتيك	ناقل الحركة	ابیض	اللون		
Automatic	Transmission	White	Color		
دفع أمامي	نظام الدفع	01.14	الفئة		
FWD	Wheel drive	GLX	Grade		
2	وسائد الهواء Airbag	3	اسطوانات Cylinders		
جنط "15	مقاس الإطار	بنزين	الوقود		
15" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel		
يوجد	نظام الفرامل	يوجد	كشافات		
Yes	.ABS sys	Yes	Fog light		
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون		
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR		
لا يوجد	فتحة سقف	اوتوماتيك	مكيف الهواء		
No	Sunroof	Automatic	Air Condition		
			خارجية السيارة		
			Vehicle Exterior		
معلومات اضافية	الحالة			ملاحظات	Portion
Additional Info	Condition		Inspectio	n Remarks	
	لا يحتاج اصلاح				مقدمة السيارة
-	No need to repair				Front Portion
	لا يحتاج اصلاح				
-	No need to repair				الجانب الأيمن Right Side
					Ngneside
	لا يحتاج اصلاح				
-	No need to repair				الجانب الأيسر Left Side
	·				2011 0140
	لا يحتاج اصلاح				خلفية السيارة
-	No need to repair				Rear Portion
			هيكل السيارة Vehicle Chassis		
معلومات اضافية	الحالة		ىف	الوح	Dantian
Additional Info	Condition		Desci	ription	Portion
			لاحظات	لا يوجد م	
F	-		No re	emarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
			لاحظات	لا يوجد م	
-	-		No re	emarks	القوائم Pillars
			للحظات	لا يوجد م	
-	-		No re	marks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior			
ت اضافیة	معلوما	الوصف	Portion		
Additional Information		Description	1 01 11011		
-		لا یوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard		
		لا پوجد ملاحظات			
-		No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats		
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition			
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part		
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine		
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission		
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C		
		أخرى Others			
		الوصف Description	Part		

⁻ سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصة الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.