



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

KIA K3 2024 - Certified Used

كيا ك3 2024 مستعملة مضمونة

XXXXX XXXX XXXX	رقم الهيكل VIN#	xxxx xxx	اللوحة Plate		
	حجم المحرك		العداد		
1.6 L	Engine Size	XXXX XXX	Odometer		
اتوماتيك	ناقل الحركة	ابيض	اللون		
Automatic	Transmission	White	Color		
دفع أمامي	نظام الدفع	-	الفئة		
FWD	Wheel drive	GL	Grade		
	وسائد الهواء		اسطوانات		
2	Airbag	4	Cylinders		
جنط "15	مقاس الإطار	بنزین	الوقود		
15" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel		
يوجد	نظام الفرامل	يوجد	كشافات		
Yes	.ABS sys	Yes	Fog light		
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون		
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR		
لا يوجد	فتحة سقف	يدوس	مكيف الهواء		
No	Sunroof	Manual	Air Condition		
			خارجية السيارة		
			Vehicle Exterior		
معلومات اضافية	الحالة	ملاحظات الفحص 			
Additional Info	Condition	Inspection Remarks			
	لا يحتاج اصلاح				
	No need to repair				مقدمة السيارة Front Portion
	لا يحتاج اصلاح				
	No need to repair				الجانب الأيمن Right Side
	لا يحتاج اصلاح				
	No need to repair				الجانب الأيسر Left Side
					Left Side
	لا يحتاج اصلاح		دمج و نقرات وخدوش (الصدام - الشنطة)		
	No need to repair				خلفية السيارة Rear Portion
			هيكل السيارة Vehicle Chassis		
معلومات اضافية	الحالة		لوصف	I	
Additional Info	Condition	Description			Portion
			د ملاحظات		
-	-		No rema		الشاصيه الامامي والخلفي
					Rear & Front Chassis
			بد ملاحظات	لا توخ	
-	-		No rema	rks	القوائم Pillars
					Filidis
			بد ملاحظات	لا توخ	
-	-		No rema	rks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية		الوصف	Portion	
Additional Information		Description	1 Of tion	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	
		ثقب في كرسي الراكب A hole in a passenger seat	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine	
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C	
		أخرى Others		
		الوصف Description	Part	

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا لتتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصاع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.