



## تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

## Toyota Yaris 2022 - Certified Used

تويوتا يارس 2022 – مستعملة مضمونة

xxx xxx xxx xxx	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate	
1.5 L	حجم المحرك	xxx xxx	العداد	
1.5 L	Engine Size		Odometer	
اتوماتيك	ناقل الحركة	فضي	اللون	
Automatic	Transmission	Silver	Color	
دفع أمامي	نظام الدفع	Υ	الفئة	
FWD	Wheel drive		Grade	
2	وسائد الهواء	4		اسطوانات
2	Airbag		Cylinders	
طیس "14	مقاس الإطار	بنزين	الوقود	
14" Wheel Caps	Wheel size	Petrol	Fuel	
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات	
Yes	.ABS sys	No	Fog light	
لا يوجد	مثبت سرعة	لا يوجد	تحكم دركسيون	
No	Cruise CNTR	No	Cruise CNTR	
لا يوجد	شاشة ترفيهية	يدوي	مكيف الهواء	
No	Display	Manual	Air Condition	
			خارجية السيارة	

		خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافیة	الحالة	ملاحظات الفحص	Portion
Additional Info	Condition	Inspection Remarks	
-	لا يحتاج اصلاح	رش في ( الصدام - الحُبوت ) , خدوش في الصدام , نقرة في الحَبوت	مقدمة السيارة
	No need to repair	Paint in ( bumper - hood) ,scratches in a bumper , dot in a hood	Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح	رش في ( البابين - الرفرف الخلفي) , نقرات وخدوش متفرقة	الجانب الأيمن
	No need to repair	Paint in ( tow doors- rear fender ) , multi dots & scratches	Right Side
-	لا يحتاج اصلاح	رش في الباب الامامي , نقرات وخدوش متفرقة	الجانب الأيسر
	No need to repair	Paint in a front door , multi dots & scratches	Left Side
	لا يحتاج اصلاح	رش في الصدام , نقرات وخدوش في الشنطة	خلفية السيارة
	No need to repair	Paint in a bumper , dots & scratches in a trunk	Rear Portion
		هيكل السيارة Vehicle Chassis	
معلومات اضافیة	الحالة	الوصف	Portion
Additional Info	Condition	Description	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية		الوصف	Portion	
Additional Information		Description		
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition				
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part	
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission	
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C	

## أخرى Others

الوصف	Part
Description	
خدوش	
Scratches	المرايات The mirrors
اصلاح	الشموات النوام
Repair	الشمعات الامامي Headlights
تم تغیرہ مسبقا It was changed previously	الزجاج الامامي bloidsbaiW

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أثنا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصل الستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

<sup>-</sup> Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

<sup>-</sup> Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.