

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                    |                 |                          |                |
|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| هيونداي<br>Hyundai | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | *****8398      |
| 2023               | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | كريتا<br>Creta |
| أبيض<br>White      | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | GL SMART       |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                           |                             |                        |                             |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 1.50 L                 | سعة المحرك<br>Engine Size   |
| دفع أمامي<br>FWD          | نظام الدفع<br>Wheel Drive   | أوتوماتيك<br>Automatic | الغير<br>Transmission       |
| 17"                       | مقاس الجنت<br>Wheel Size    | بنزين<br>Gasoline      | نوع الوقود<br>Fuel          |
| يوجد<br>Yes               | شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes            | مثبت سرعة<br>Cruise Control |
| لا يوجد<br>No             | كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No          | فتحة السقف<br>Roof Type     |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|            |                                   |            |                                |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 6/Aug/2025 | تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 6/Aug/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                 |                                    |                                 |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| نقرات + خدوش                    |                                    | رش + خدوش                       |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | السقف<br>ROOF                  |
|                                 |                                    | نقرات                           |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                 |                                        |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
|                                 |                                        | خدوش                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                 |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                    |

| الجانب الأيسر<br>LEFT PORTION           |                                        |                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الرفراف الأمامي<br>FRONT FENDER  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الرفراف الخلفي<br>REAR FENDER          | يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition            | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition            | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                         |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes             | أخرى<br>Others                   |

| خلفية السيارة<br>REAR PORTION           |                                 |                              |                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected<br>خدوش | الصدام<br>REAR BUMPER           | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشنطة<br>TRUNK                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition            | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                                         |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                                         |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

|                    |                              |                     |                              |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| الشاسية<br>CHASSIS | بحالة جيدة<br>Good Condition | الايرباج<br>AIRBAGS | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| أخرى<br>Others     | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  |                     |                              |

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

|                                |                              |                                                                         |                              |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الطبلون<br>DASHBOARD - GAUGES  | بحالة جيدة<br>Good Condition | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)<br>SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| ديكور الأبواب<br>DOOR INTERIOR | بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش السقف<br>ROOF INTERIOR                                              | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| فرش الأرضية<br>FLOOR INTERIOR  | بحالة جيدة<br>Good Condition |                                                                         |                              |
| أخرى<br>Others                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  |                                                                         |                              |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

|                                     |                              |                                   |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| المحرك<br>ENGINE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition | ناقل الحركة<br>TRANSMISSION       | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| المكيف<br>AC                        | بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST | بحالة جيدة<br>Good Condition |                                   |                              |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others