

المعلومات الأساسية
Basic Information

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| ام جي MG | الماركة Make | *****3341 | رقم الهيكل VIN Number |
| 2023 | السنة Year | 5 | الموديل / النوع Model |
| أبيض White | اللون Color | STD | الفئة Grade |

المواصفات
Vehicle Description

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 4 اسطوانات 4 Cylinders | عدد الاسطوانات Cylinders | 1.50 L | سعة المحرك Engine Size |
| دفع أمامي FWD | نظام الدفع Wheel Drive | אוטומاتيك Automatic | القير Transmission |
| 16" | مقاس الجنط Wheel Size | بنزين Gasoline | نوع الوقود Fuel |
| لا يوجد No | شاشة Display | يوجد Yes | مثبت سرعة Cruise Control |
| لا يوجد No | كشافات أمامية Fog Light | لا يوجد No | فتحة السقف Roof Type |

معلومات الفحص
Inspection Details

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 30/Nov/2025 | تاريخ الصيانة Maintenance Date | 30/Nov/2025 | تاريخ الفحص Inspection Date |
|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|

الفحص الخارجي

EXTERIOR INSPECTION

| | | المقدمة | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | FRONT PORTION | |
| بالة جيدة Good Condition | الكبوت HOOD | يوجد أضرار Damages Inspected | الصدام FRONT BUMPER |
| بالة جيدة Good Condition | الشبك GRILLE | بالة جيدة Good Condition | السقف ROOF |
| بالة جيدة Good Condition | الزجاج الأمامي FRONT WINDSHIELD | بالة جيدة Good Condition | الشمعات الأمامية HEADLIGHTS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الجانب الأيمن

RIGHT PORTION

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected | باب الأمامي FRONT DOOR | بالة جيدة Good Condition | الرفف الأمامي FRONT FENDER |
| رش + خدوش | | | |
| يوجد أضرار Damages Inspected | الرفف الخلفي REAR FENDER | بالة جيدة Good Condition | باب الخلفي REAR DOOR |
| خدوش | | | |
| بالة جيدة Good Condition | قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR | بالة جيدة Good Condition | عتبة الباب STEPBOARD |
| بالة جيدة Good Condition | المراية الجانبية SIDE MIRROR | يوجد أضرار Damages Inspected | الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS |
| | | خدوش | |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

| الجانب الأيسر LEFT PORTION | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| بالة جيدة Good Condition | باب الأمامي FRONT DOOR | بالة جيدة Good Condition | الرفف الأمامي FRONT FENDER |
| بالة جيدة Good Condition | الرفف الخلفي REAR FENDER | بالة جيدة Good Condition | باب الخلفي REAR DOOR |
| بالة جيدة Good Condition | قائم السقف الجانبي ROOF SIDE PILLAR | بالة جيدة Good Condition | عتبة الباب STEPBOARD |
| بالة جيدة Good Condition | المراية الجانبية SIDE MIRROR | بالة جيدة Good Condition | الكفرات / الجنوط TIRES / RIMS |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

| خلفية السيارة REAR PORTION | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار Damages Inspected | الصدام REAR BUMPER | بالة جيدة Good Condition | الشنطة TRUNK |
| رش | | | |
| بالة جيدة Good Condition | المصابيح الخلفية TAIL LIGHTS | بالة جيدة Good Condition | أسفل السيارة UNDERNEATH |
| | | بالة جيدة Good Condition | الزجاج الخلفي REAR WINDSHIELD |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

| هيكل السيارة VEHICLE ESSENTIALS | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| بالة جيدة Good Condition | الایریاج AIRBAGS | بالة جيدة Good Condition | الشاسيه CHASSIS |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |
|-----------------------------|----------------|

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Damages Inspected | يوجد أضرار Burn in the rear seat | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي) SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | الطبليون DASHBOARD - GAUGES |
| | | فرش السقف ROOF INTERIOR | ديكور الأبواب DOOR INTERIOR |
| | | | فرش الأرضية FLOOR INTERIOR |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Good Condition | ناقل الحركة TRANSMISSION | Good Condition | المحرك ENGINE |
| Good Condition | نظام التعليق SUSPENTION SYSTEM | Good Condition | المكيف AC |
| | | Good Condition | فحص القيادة على الطريق ROAD TEST |
| | | لا يوجد ملاحظات No notes | أخرى Others |