

المعلومات الأساسية

Basic Information

|                  |                 |                          |               |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 0616*****     |
| 2022             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | يارس<br>Yaris |
| رمادي<br>Grey    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | Y             |

المواصفات

Vehicle Description

|                             |                           |                             |                        |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 1.50 L                 |
| نظام الدفع<br>Wheel Drive   | دفع أمامي<br>FWD          | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| مقاس الجنط<br>Wheel Size    | 14"                       | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes               | مثبت سرعة<br>Cruise Control | لا يوجد<br>No          |
| كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No             | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

معلومات الفحص

Inspection Details

|                                   |             |                                |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 23/Oct/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date | 23/Oct/2025 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                 |                                    |                                 |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| خدوش                            |                                    | رشد+خدوش                        |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشبك<br>GRILLE                    | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | السقف<br>ROOF                  |
|                                 |                                    | خدوش                            |                                |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
| نقرة                            |                                    |                                 |                                |
|                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                 |                                        |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| خدوش                            |                                        | خدوش+نقرة                       |                                   |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المراية الجانبية<br>SIDE MIRROR        | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                 |                                        | خدوش                            |                                   |

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الجانب الأيسر  
LEFT PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش+نقرة

الباب الامامي  
FRONT DOOR

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشد+خدوش

الررفر الأمامي  
FRONT FENDER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشد+خدوش

الررفر الخلفي  
REAR FENDER

بحالة جيدة  
Good Condition

الباب الخلفي  
REAR DOOR

بحالة جيدة  
Good Condition

قائم السقف الجانبي  
ROOF SIDE PILLAR

بحالة جيدة  
Good Condition

عتبة الباب  
STEPBOARD

بحالة جيدة  
Good Condition

المرآة الجانبية  
SIDE MIRROR

بحالة جيدة  
Good Condition

الكفريات / الجنوط  
TIRES / RIMS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

خلفية السيارة  
REAR PORTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
رشد

الصدام  
REAR BUMPER

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
خدوش

الشنطة  
TRUNK

بحالة جيدة  
Good Condition

المصابيح الخلفية  
TAIL LIGHTS

بحالة جيدة  
Good Condition

أسفل السيارة  
UNDERNEATH

بحالة جيدة  
Good Condition

الزجاج الخلفي  
REAR WINDSHIELD

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

بحالة جيدة  
Good Condition

الايرباج  
AIRBAGS

بحالة جيدة  
Good Condition

الشاسية  
CHASSIS

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

يوجد أضرار  
Damages Inspected  
حرق في مقعد الراكب  
المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)  
SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR)

بحالة جيدة  
Good Condition

الطبلون  
DASHBOARD - GAUGES

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش السقف  
ROOF INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

ديكور الأبواب  
DOOR INTERIOR

بحالة جيدة  
Good Condition

فرش الأرضية  
FLOOR INTERIOR

لا يوجد ملاحظات  
No notes

أخرى  
Others

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

بحالة جيدة  
Good Condition

ناقل الحركة  
TRANSMISSION

بحالة جيدة  
Good Condition

المحرك  
ENGINE

بحالة جيدة  
Good Condition

نظام التعليق  
SUSPENSION SYSTEM

بحالة جيدة  
Good Condition

المكيف  
AC

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST |
| لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                      |