

### المعلومات الأساسية

#### Basic Information

|                  |                 |                          |               |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| تويوتا<br>Toyota | الماركة<br>Make | رقم الهيكل<br>VIN Number | 2210*****     |
| 2023             | السنة<br>Year   | الموديل / النوع<br>Model | يارس<br>Yaris |
| أبيض<br>White    | اللون<br>Color  | الفئة<br>Grade           | Y             |

### المواصفات

#### Vehicle Description

|                             |                           |                             |                        |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| عدد الاسطوانات<br>Cylinders | 4 اسطوانات<br>4 Cylinders | سعة المحرك<br>Engine Size   | 1.30 L                 |
| نظام الدفع<br>Wheel Drive   | دفع أمامي<br>FWD          | الغير<br>Transmission       | أوتوماتيك<br>Automatic |
| مقاس الجنط<br>Wheel Size    | 15"                       | نوع الوقود<br>Fuel          | بنزين<br>Gasoline      |
| شاشة<br>Display             | يوجد<br>Yes               | مثبت سرعة<br>Cruise Control | لا يوجد<br>No          |
| كشافات أمامية<br>Fog Light  | لا يوجد<br>No             | فتحة السقف<br>Roof Type     | لا يوجد<br>No          |

### معلومات الفحص

#### Inspection Details

|                                   |             |                                |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| تاريخ الصيانة<br>Maintenance Date | 16/Oct/2025 | تاريخ الفحص<br>Inspection Date | 16/Oct/2025 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|

الفحص الخارجي  
EXTERIOR INSPECTION

المقدمة  
FRONT PORTION

|                                 |                                    |                                 |                                |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الكبوت<br>HOOD                     | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>FRONT BUMPER         |
| نقرة + خدوش                     |                                    | رشد + خدوش                      |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشبك<br>GRILLE                    | بحالة جيدة<br>Good Condition    | السقف<br>ROOF                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | الزجاج الامامي<br>FRONT WINDSHIELD | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الشمعات الأمامية<br>HEADLIGHTS |
|                                 |                                    | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                 |

الجانب الأيمن  
RIGHT PORTION

|                                 |                                        |                                 |                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الأمامي<br>FRONT FENDER    |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                   |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR         |
| خدوش + طعجة                     |                                        | خدوش                            |                                   |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD           |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفريات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
| خدوش                            |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                    |

| الجانب الأيسر<br>LEFT PORTION   |                                        |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الامامي<br>FRONT DOOR            | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الامامي<br>FRONT FENDER   |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                  |
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الرفرف الخلفي<br>REAR FENDER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الباب الخلفي<br>REAR DOOR        |
| خدوش                            |                                        | خدوش                            |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | قائم السقف الجانبي<br>ROOF SIDE PILLAR | بحالة جيدة<br>Good Condition    | عتبة الباب<br>STEPBOARD          |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المرآة الجانبية<br>SIDE MIRROR         | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الكفرات / الجنوط<br>TIRES / RIMS |
|                                 |                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                   |

| خلفية السيارة<br>REAR PORTION   |                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الصدام<br>REAR BUMPER           | يوجد أضرار<br>Damages Inspected | الشنطة<br>TRUNK                  |
| رش+خدوش                         |                                 | رش+نقرة                         |                                  |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | المصابيح الخلفية<br>TAIL LIGHTS | بحالة جيدة<br>Good Condition    | أسفل السيارة<br>UNDERNEATH       |
|                                 |                                 | بحالة جيدة<br>Good Condition    | الزجاج الخلفي<br>REAR WINDSHIELD |
|                                 |                                 | لا يوجد ملاحظات<br>No notes     | أخرى<br>Others                   |

هيكل السيارة

VEHICLE ESSENTIALS

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | الايرباج<br>AIRBAGS | بحالة جيدة<br>Good Condition | الشاسية<br>CHASSIS |
|                              |                     | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others     |

الفحص الداخلي

INTERIOR INSPECTION

|                                 |                                                                         |                              |                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| يوجد أضرار<br>Damages Inspected | المقاعد (السائق - الراكب - الخلفي)<br>SEATS (DRIVER - PASSENGER - REAR) | بحالة جيدة<br>Good Condition | الطبلون<br>DASHBOARD - GAUGES  |
| حرق مقعد الراكب                 |                                                                         |                              |                                |
| بحالة جيدة<br>Good Condition    | فرش السقف<br>ROOF INTERIOR                                              | بحالة جيدة<br>Good Condition | ديكور الأبواب<br>DOOR INTERIOR |
|                                 |                                                                         | بحالة جيدة<br>Good Condition | فرش الأرضية<br>FLOOR INTERIOR  |
|                                 |                                                                         | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  | أخرى<br>Others                 |

الحالة الميكانيكية

MECHANICAL CONDITION

|                              |                                   |                              |                  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| بحالة جيدة<br>Good Condition | ناقل الحركة<br>TRANSMISSION       | بحالة جيدة<br>Good Condition | المحرك<br>ENGINE |
| بحالة جيدة<br>Good Condition | نظام التعليق<br>SUSPENSION SYSTEM | بحالة جيدة<br>Good Condition | المكيف<br>AC     |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| فحص القيادة على الطريق<br>ROAD TEST | بحالة جيدة<br>Good Condition |
| أخرى<br>Others                      | لا يوجد ملاحظات<br>No notes  |