

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	09-Feb-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
Cerato	الموديل	2019	السنة - Year
FLEET			الفئة - Class
KNAF14160L5860244	رقم الهيكل	أبيض	اللون - Color
8010 د ق ر	اللوحة	117,606	العداد - KM
4 Cyl	سعة المحرك	Automatic	الغيربوكس - Transmission

مواصفات السيارة			

Grading

التقييم



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي به خدوش، الصدام الخلفي به خدوش، الرفرف الامامي يمين به اصلاح سابق، باب الراكب به اصلاح سابق، الباب الخلفي يمين به اصلاح سابق، الرفرف الخلفي يمين به اصلاح سابق،

Inspection Remarks

Front Bumper [Multi Scratches] ، Rear Bumper [Multi Scratches] ، Front Right Fender ، Front Right Door ، Rear RHDdoor ، Right Quarter Panel ،