

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



| | | | |
|----------------------|--------|-----------|---------|
| Madina Road K14_7174 | الموقع | 09-Feb-22 | التاريخ |
|----------------------|--------|-----------|---------|

| معلومات السيارة | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| Accent | الموديل | 2019 | Year - السنة |
| ACCENT 1.4 SEDAN PETROL AUTOMATIC | | | Class - الفئة |
| MALC741BXKM106643 | رقم الهيكل | Silver | Color - اللون |
| 6225 د ط د | اللوحة | 124,178 | KM - العداد |
| 4 Cyl | سعة المحرك | Automatic | القيربوكس Transmission |

| مواصفات السيارة | | | |
|-----------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Grading

التقييم



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الرفرف الامامي يسار به اصلاح سابق، باب السائق به اصلاح سابق، الباب الخلفي يسار به اصلاح سابق،
الرفرف الخلفي يسار به اصلاح سابق، الرفرف الامامي يمين به اصلاح سابق، باب الراكب به اصلاح
سابق، الباب الخلفي يمين به خدوش، الرفرف الخلفي يمين به خدوش،

Inspection Remarks

Front Left Fender ، Front Left Door ، Rear Left Door ، Left Quarter Panel ، Front Right
Fender ، Front Right Door ، Rear RHDdoor [Multi Scratches] ، Right Quarter Panel [Multi
Scratches] ،