

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	07-Mar-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
HIACE_VAN	الموديل	2016	السنة - Year
Standard L1H1 2.7 VAN 5Dr Petrol Manual			الفئة - Class
JTFPX22P9G0064989	رقم الهيكل	أبيض	اللون - Color
ب ب م 6776	اللوحة	366,797	العداد - KM
4 Cyl	سعة المحرك	Manual	الغيربوكس Transmission

مواصفات السيارة			

التقييم Grading



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي يحتاج تغيير، الشبك الامامي يحتاج تغيير، الزجاج الامامي غير أصلية، باب السائق به خدوش، الرفرف الخلفي يسار يحتاج اصلاح، باب الشنطة يحتاج اصلاح، الرفرف الخلفي يمين به خدوش، (صيانة وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Need Change] ، Front Grill [Need Change] ، Windshield ، Front Left Door [Multi Scratches] ، Left Quarter Panel [Need Repair] ، Trunk Panel [Need Repair] ، Right Quarter Panel [Multi Scratches] ، Service & Polishing [Polishing & Services] ،