

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	07-Mar-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
HIACE_VAN	الموديل	2016	السنة - Year
Standard L1H1 2.7 VAN 5Dr Petrol Manual			الفئة - Class
JTFPX22P4G0064916	رقم الهيكل	أبيض	اللون - Color
6888 ب ب م	اللوحة	386,452	العداد - KM
4 Cyl	سعة المحرك	Manual	الغير بوكس Transmission

مواصفات السيارة			

Grading

التقييم



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي يحتاج تغيير، الشبك الامامي يحتاج تغيير، الزجاج الامامي غير أصلية، الرفرف الامامي يسار به اصلاح سابق، باب السائق به اصلاح سابق، الرفرف الخلفي يسار به اصلاح سابق، باب الشنطة يحتاج اصلاح، الصدام الخلفي يحتاج تغيير، باب الراكب به خدوش، الباب الخلفي يمين به خدوش، المقاعد الامامية وخلفية يحتاج اصلاح، (صيانة وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Need Change] ، Front Grill [Need Change] ، Windshield ، Front Left Fender ، Front Left Door ، Left Quarter Panel ، Trunk Panel [Need Repair] ، Rear Bumper [Need Change] ، Front Right Door [Multi Scratches] ، Rear RHDoor [Multi Scratches] ، Front Seats [Need Repair] ، Service & Polishing [Polishing & Services] ،