

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	02-Mar-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
HIACE_VAN	الموديل	2016	السنة - Year
Standard L1H1 2.7 VAN 5Dr Petrol Manual			الفئة - Class
JTFPX22P7G0064988	رقم الهيكل	أبيض	اللون - Color
6785 ب ب م	اللوحة	151,192	العداد - KM
4 Cyl	سعة المحرك	Manual	الفيروكس Transmission

مواصفات السيارة			

Grading

التقييم



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي به خدش كبير، الشبك الامامي يحتاج تغيير، الزجاج الامامي غير أصلية، الصدام الخلفي يحتاج اصلاح، الرفراف الامامي يمين به اصلاح سابق، باب الراكب به اصلاح سابق، الباب الخلفي يمين به اصلاح سابق، المقاعد الامامية وخلفية يحتاج اصلاح، (صيانة وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Deep Scratch] ، Front Grill [Need Change] ، Windshield ، Rear Bumper [Need Repair] ، Front Right Fender ، Front Right Door ، Rear RHDDoor ، Front Seats [Need Repair] ، Service & Polishing [Polishing & Services] ،