

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	02-Mar-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
HIACE_VAN	الموديل	2016	Year - السنة
Standard L1H1 2.7 VAN 5Dr Petrol Manual			Class - الفئة
JTFPX22P3G0064986	رقم الهيكل	أبيض	Color - اللون
6783 ب ب م	اللوحة	193,525	KM - العداد
4 Cyl	سعة المحرك	Manual	الفيربوكس Transmission

مواصفات السيارة			

Grading

التقييم



ALJ Grading



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي يحتاج تغيير، الشمعة اليمين به خدش، الزجاج الامامي غير أصلية، باب السائق به خدوش، الرفرف الخلفي يسار به خدوش، باب الشنطة يحتاج اصلاح، الصدام الخلفي يحتاج تغيير، بطارية يحتاج تغيير، المقاعد الامامية وخلفية يحتاج اصلاح، المكيف به صوت حنة، (صيانة وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Need Change] ، Right Head Light [Scratch] ، Windshield ، Front Left Door [Multi Scratches] ، Left Quarter Panel [Multi Scratches] ، Trunk Panel [Need Repair] ، Rear Bumper [Need Change] ، Battery [Need Change] ، Front Seats [Need Repair] ، Air condition [Noise] ، Service & Polishing [Polishing & Services] ،