

تقرير حالة السيارة

Condition Report

عبد اللطيف جميل



Madina Road K14_7174	الموقع	02-Mar-22	التاريخ
----------------------	--------	-----------	---------

معلومات السيارة			
HIACE_VAN	الموديل	2017	السنة - Year
Standard L1H1 2.7 VAN 5Dr Petrol Manual			الفئة - Class
JTFPX22P8H0074379	رقم الهيكل	أبيض	اللون - Color
6467 ب ح ق	اللوحة	171,340	العداد - KM
4 Cyl	سعة المحرك	Manual	الفيربوكس - Transmission

مواصفات السيارة			



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات
(4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل
(3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع + صيانة عامة
(2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي يحتاج تغيير، باب السائق به خدوش، الرفرف الخلفي يسار به خدوش، الصدام الخلفي يحتاج تغيير، الرفرف الامامي يمين به خدوش، الباب الخلفي يمين به خدوش، نظام ABS (منع قفل الفرامل) به لمبة تعمل، حالة الفرامل الامامية وخلفية يحتاج تغيير، (صيانة وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Need Change] ، Front Left Door [Multi Scratches] ، Left Quarter Panel [Multi Scratches] ، Rear Bumper [Need Change] ، Front Right Fender [Multi Scratches] ، Rear RHDoor [Multi Scratches] ، ABS System [Light ON] ، Front Brakes [Need Change] ، Service & Polishing [Polishing & Services] ،