تقرير حالة السيارة

Condition Report

الموقع

Madina Road K14_7174

ط ص د 3536

4 Cyl

عبد اللطيف جميل

التاريخ

• العداد - KM

القيربوكس

Transmission



معلومات السيارة						
Avanza	الموديل	•	2018	السنة - Year	•	
STD 1.5 N	الفنة - Class	•				
MHKMF5BF2JK000480	رقم الهيكل	•	أبيض	اللون - Color	•	

• اللوحة

سعة المحرك

07-Mar-22

112.622

Automatic

مواصفات السيارة				
	•			
	•			
	•			
	•			
	•			



(تقييم 5.0) لا يوجد أضرار أو ملاحظات (4.0:4.9) إصلاح 3 قطع فأقل (3.0:3.9) إصلاحات من 3 إلى 5 قطع+ صيانة عامة (2.0:2.9) إصلاح أكثر من 5 + إصلاحات ميكانيكية

ملاحظات الفحص

الصدام الامامي يحتاج تغيير، الكبوت به اصلاح سابق، كفر أمامي يسار يحتاج تغيير، الكفر الخلفي يسار يحتاج تغيير، يحتاج تغيير، يحتاج تغيير، الحلفي يمين يحتاج تغيير، الحلفي يمين يحتاج تغيير، وتلميع)

Inspection Remarks

Front Bumper [Need Change] · HOOD[Previous Repair] · Left Front Tire [Need Change] · Rear Left Tire [Need Change] · Rear Bumper [Need Repair] · Right Front Tire [Need Change] · Service & Polishing [Polishing & Services] ·