

تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

KIA Cerato 2020 - Certified Used

كيا سيراتو 2020 – مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate
1.6 L	حجم المحرك	XXX XXX	العداد
	Engine Size		Odometer
اتوماتيك	ناقل الحركة	فضي	اللون
Automatic	Transmission	Sliver	Color
دفع أمامي	نظام الدفع	LX	الفئة
FWD	Wheel drive		Grade
2	وسائد الهواء	وسائد الهواء V 4 Airbag	اسطوانات
2	Airbag		Cylinders
طیس "15	مقاس الإطار	بنزین	الوقود
15" Wheel Caps	Wheel size	Petrol	Fuel
يوجد	نظام الفرامل	يوجد	كشافات
Yes	.ABS sys	Yes	Fog light
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR
لا يوجد	فتحة سقف	يدوي	مكيف الهواء
No	Sunroof	Manual	Air Condition

		خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
Additional Info		·	
بدون حوادث مؤثرة على	لا يحتاج اصلاح	رش تجميلي في الصدام الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة (سافي)	مقدمة السيارة
اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	No need to repair	Cosmetic paint in front bumper, multi- small scratches (Safi)	Front Portion
بدون حوادث مؤثرة على	لا يحتاج اصلاح	خدوش صغيرة في اطار الرفرفين، نقرة صغيرة في الباب والرفرف الخلفي	£., ., .,
بحون المواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	No need to repair	Small scratches in fenders edge, small dots in rear door & fender	الجانب الأيمن Right Side
بدون حوادث مؤثرة على	لا يحتاج اصلاح	نقرة صغيرة في الباب الأمامي	f.,
بحون حوادت موطرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	No need to repair	Small dot in front door	الجانب الأيسر Left Side
بدون حوادث مؤثرة على	لا يحتاج اصلاح	خدوش صغيرة متفرقة في الصدام الخلفي	خلفية السبارة
اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة	No need to repair	Multi- small scratches in rear bumper	Rear Portion
, and the second second			
		هيكل السيارة Vehicle Chassis	
 معلومات اضافیة	الحالة		Darties
معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	Vehicle Chassis	Portion
		Vehicle Chassis الوصف	
		Vehicle Chassis الوصف Description	Portion الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
		Vehicle Chassis الوصف Description لا يوجد ملاحظات	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
		Vehicle Chassis الوصف Description لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي
		Vehicle Chassis الوصف Description لا يوجد ملاحظات No remarks لا يوجد ملاحظات	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis القوائم

	Vehicle Interior	
معلومات اضافية	الوصف	Portion
Additional Information	Description	Portion
	لا يوجد ملاحظات	المالم المالية المالية
-	No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
	ثقب دخان في مقعد السائق	

Smoke hole in the driver seat

داخلية السيارة

		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition	
معلومات اضافية	الحالة	الوصف	Part
Additional Info	Condition	Description	
		لا يوجد ملاحظات	
-	-	No remarks	الماكينة Engine
		لا يوجد ملاحظات	
-	-	No remarks	ناقل الحركة Transmission
		لا يوجد ملاحظات	
-	-	No remarks	المكيف A/C
		أخرى Others	
		الوصف	Part
		Description	Part
		قطع صغير جداً في التكاية	

تآكل صغير في الجلدة الخارجية

ديكور الباب الخارجي

تكاية السائق

الفرش الداخلي والمقاعد

Interior floor & Seats

- * نقدم خدمة الضمان الممتد المجانية على السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات او 60 الف كم، تطبق الشروط والاحكام * * اشتريها مستعملة وجربها لمدة 10 ايام او 300 كم وأن ما ناسبتك رجعها واسترد كامل المبلغ، تطبق الشروط والاحكام *

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التيليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الاكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر..... الخ)ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- * Providing the extended warranty services for 3 years / 60,000 KM for the used cars. Terms and conditions are applied* * Buy it, and return it within 10-days trial if not outfitted and get your money! Terms and conditions are applied*
- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys., air condition, brakes, ABS, airbag sys., electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

 - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a
- partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.