

Toyota Yaris 2021 – Certified Used

تويوتا يارس 2021 – مستعملة مضمونة

| اللوحة<br>Plate              | رقم الهيكل<br>#VIN          | XXX XXX         | XXX XXX XXX XXX           |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| العداد<br>Odometer           | حجم المحرك<br>Engine Size   | XXX XXX         | 1.5 L                     |
| اللون<br>Color               | ناقل الحركة<br>Transmission | رمادي<br>Gray   | اتوماتيك<br>Automatic     |
| الفئة<br>Grade               | نظام الدفع<br>Wheel drive   | Y fleet         | دفع أمامي<br>FWD          |
| اسطوانات<br>Cylinders        | وسائد الهواء<br>Airbag      | V 4             | 2                         |
| الوقود<br>Fuel               | مقاس الإطار<br>Wheel size   | بنزين<br>Petrol | طيس 14"<br>14" Wheel Caps |
| كشافات<br>Fog light          | نظام الفرامل<br>ABS sys     | لا يوجد<br>No   | يوجد<br>Yes               |
| تحكم دركسيون<br>Cruise CNTR  | مثبت سرعة<br>Cruise CNTR    | لا يوجد<br>No   | لا يوجد<br>No             |
| مكيف الهواء<br>Air Condition | فتحة سقف<br>Sunroof         | يدوي<br>Manual  | لا يوجد<br>No             |

### خارجية السيارة Vehicle Exterior

| ملاحظات الفحص<br>Inspection Remarks                                                            | الحالة<br>Condition                 | معلومات إضافية<br>Additional Info                                         | Portion                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| -                                                                                              | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | مقدمة السيارة<br>Front Portion |
| نقرة صغيرة في الباب الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة<br>Small dot in rear door, multi small scratches | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | الجانب الأيمن<br>Right Side    |
| -                                                                                              | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | الجانب الأيسر<br>Left Side     |
| رش تجميلي في الصدام الخلفي والشنطة<br>Cosmetic paint in rear bumper & trunk                    | لا يحتاج اصلاح<br>No need to repair | بدون حوادث مؤثرة على اكياس الهواء، القوائم، الشاص والهيكل الداخلي للسيارة | خلفية السيارة<br>Rear Portion  |

### هيكل السيارة Vehicle Chassis

| الوصف<br>Description          | الحالة<br>Condition | معلومات إضافية<br>Additional Info | Portion                                         |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | الشاصية الامامي والخلفي<br>Rear & Front Chassis |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | القوائم<br>Pillars                              |
| لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | -                   | -                                 | وسائد الهواء<br>Airbags                         |

| داخلية السيارة<br>Vehicle Interior       |                               |                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| معلومات اضافية<br>Additional Information | الوصف<br>Description          | Portion                                 |
| -                                        | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الطبلون والعدادات<br>Gauges & Dashboard |

|   |                                                           |                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - | ثقب دخان صغير في المقعد الخلفي<br>Smoke hole in rear seat | الفرش الداخلي والمقاعد<br>Interior floor & Seats |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| الحالة الميكانيكية<br>Mechanical Condition |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
|--------------------------------------------|--|--|

| معلومات اضافية<br>Additional Info | الحالة<br>Condition | الوصف<br>Description          | Part               |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| -                                 | -                   | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | الماكينة<br>Engine |

|   |   |                               |                             |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| - | - | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | ناقل الحركة<br>Transmission |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|

|   |   |                               |               |
|---|---|-------------------------------|---------------|
| - | - | لا يوجد ملاحظات<br>No remarks | المكيف<br>A/C |
|---|---|-------------------------------|---------------|

| أخرى<br>Others |  |  |
|----------------|--|--|
|----------------|--|--|

| الوصف<br>Description | Part |
|----------------------|------|
| -                    | -    |

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>* نقدم خدمة الضمان الممتد المجانية على السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات او 60 الف كم, تطبيق الشروط والاحكام</p> <p>* اشترئها مستعملة وجربها لمدة 10 ايام أو 300 كم وأن ما ناسبتك رجعها واسترد كامل المبلغ, تطبيق الشروط والاحكام</p> <p>- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك, ناقل الحركة, نظام التعليق, نظام الايرباج, نظام التكييف, أنظمة الفرامل, والكهرباء والأنظمة الالكترونية, لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.</p> <p>- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة, إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر..... الخ)ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.</p>                                                                                                              |
| <p>* Providing the extended warranty services for 3 years / 60,000 KM for the used cars. Terms and conditions are applied*</p> <p>* Buy it, and return it within 10-days trial if not outfitted and get your money! Terms and conditions are applied*</p> <p>- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys., air condition, brakes, ABS, airbag sys., electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.</p> <p>- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.</p> |