

KIA Cerato 2022 – Certified Used

كيا سيراتو 2022 – مستعملة مضمونة

xxxxx xxxx xxxx	رقم الهيكل #VIN	xxxx xxx	اللوحة Plate
1.6 L	حجم المحرك Engine Size	xxxx xxx	العداد Odometer
אוטומاتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	رمادي غامق Dark Gray	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	LX	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
طبيس 15"	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
15" Wheel Caps	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد No	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

### خارجية السيارة

#### Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	المنطقة Portion
	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صفيرة في الباب الخلفي، خدوش صفيرة في البابين Small dot in a rear door, small scratches in both doors	الجانب الأيمن Right Side
	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الباب الأمامي وقائم الباب الأمامي، نقرتين صفيرة في الباب الأمامي، خدوش صفيرة في البابين Painted & previous repair in a front door & A-pillar, small two dots in a front door, small scratches in both doors	الجانب الأيسر Left Side
	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة وخدوش صفيرة في الصدام الخلفي Small dot & scratches in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

### هيكل السيارة

#### Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	المنطقة Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الأمامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

الداخلية السيارة  
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	الportion Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبولون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية  
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى  
Others

الوصف Description	Part
تم تغييره مسبقاً Been changed before	الزجاج الأمامي Front windshield

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الميكانيكيه، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.  
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة العباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل-الاطارات-العده والادوات-الملاط-السيور....الخ) ولا يضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.  
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.