

KIA SPORTAGE 2023 – Certified Used

كيا سبورتاج 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	2.0 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	فضي Silver	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	-	دفع رباعي 4WD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 16" 16" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	لا يوجد No	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الامامي والكبوت Small scratches in a front bumper & hood	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الرفرف والباب الامامي، خدش صغير في البابين Small dot in a front fender & door, small scratch in both doors	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	نقرة صغيرة في الرفرفين، خدوش صغيرة في الرفرف الامامي والبابين Small dot in a both fenders, small scratches in a front fender & both doors	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح سابق في الصدام الخلفي Painted & previous repair in a rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
------------------------------------	--	--

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
--	--	--

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى Others		
----------------	--	--

الوصف Description	Part
خدوش صغيرة في الشمعة الأمامية (أيسر) Small scratches in a left headlight	الشمعة الأمامية Headlight

-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام اليريراج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المبيعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- المدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.