

KIA SPORTAGE 2023 – Certified Used

كيا سبورتاج 2023 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	2.0 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	رمادي فاتح Light Gray	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	-	دفع رباعي 4WD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 17" 17" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	لا يوجد No	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	فتحة سقف Sunroof	يدوي Manual	لا يوجد No

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Small scratches in a front bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
رش وإصلاح سابق جزئي في الرفرف الأمامي، نقرتين صغيرتين في البابين، خدوش صغيرة متفرقة Partial painted & previous repair in a front fender, small two dots in both doors, multi small scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
نقرتين صغيرتين في الرفرف الخلفي، خدوش صغيرة متفرقة Small two dots in a rear fender, multi small scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيسر Left Side
خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Small scratches in a rear bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior		
معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition		
معلومات اضافية Additional Info	الوصف Description	Part
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
أخرى Others		
الوصف Description		Part
خدوش صغيرة في جنط الكفر (خلفي أيمن) Small scratches in tire rim (Rear right)		الجنوط Rims
تم تغييره مسبقاً Been changed before		الزجاج الأمامي Front windshield
خدوش صغيرة في المرآة الجانبية (أيمن) Small scratches in a right side mirror		المرآيات الجانبية Side mirrors
- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المعايعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. - Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.		