

Toyota Corolla cross 2021 – Certified Used

تويوتا كورولا كروس 2021 – مستعملة مضمونة

XXXX XXXX XXXX	رقم الهيكل #VIN	XXXX XXX	اللوحة Plate
1.8 L	حجم المحرك Engine Size	XXXX XXX	العداد Odometer
אוטומاتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	Gray	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	XLE-HEV	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
طيس 17" 17" Wheel Caps	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل .ABS sys	يوجد Yes	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسبيون Cruise CNTR
يوجد Yes	شاشة ترفيهية Display	يدوي Manual	مكيف الهواء Air Condition

خارجية السيارة Vehicle Exterior

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الصدام الامامي، طعجة في الكبوت والسلف، خدوش في الصدام الامامي Paint in the front bumper, dent in the hood & roof, scratches in the front bumper	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش متفرقة Multi scratches	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الرفرف الامامي، نقرة في الرفرف الخلفي، خدوش متفرقة Paint in the front fender, dot in the rear fender, multi scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	خدوش صغيرة في الصدام الخلفي Small scratches in the rear bumper	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخليّة السيارة
Vehicle Interior

معلومات إضافية Additional Information	الوصف Description	الportion Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطلبوان والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات إضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
خدوش صغيرة في المرآبة الجانبية (اليمين) Small scratches in a right side mirror	المرآيات الجانبية Side mirrors
خدش صغير في الشعفات الأمامية Small scratch in front head lights	الشعفات الأمامية Head lights

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء وأنظمة الكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.
- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسلیم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، إلا أنه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئياً على سبيل المثل لا لحضر (الفرامل- الإطارات- العدة والدوارات- المقاطر-السيور....الخ) وإنضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسلیم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.
- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.