

HYUNDAI CRETA 2022 – Certified Used

هيوانداي كريتا 2022 – مستعملة مضمونة

اللوحة Plate	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
العداد Odometer	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	1.5 L
اللون Color	ناقل الحركة Transmission	رمادي Gray	اتوماتيك Automatic
الفئة Grade	نظام الدفع Wheel drive	GL	دفع أمامي FWD
اسطوانات Cylinders	وسائد الهواء Airbag	4	2
الوقود Fuel	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	جنط 16" 16" Rim
كشافات Fog light	نظام الفرامل ABS sys	يوجد Yes	يوجد Yes
تحكم دركسيون Cruise CNTR	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	يوجد Yes
مكيف الهواء Air Condition	شاشة ترفيهه Display	يدوي Manual	يوجد Yes

خارجية السيارة Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
قطع صغير في الصدام الأمامي، نقرة صغيرة عدد (3) في الكبوت، خدوش صغيرة في الصدام الأمامي Small cut in a front bumper, small (3) dots in a hood, small scratches in a front bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	مقدمة السيارة Front Portion
نقرة صغيرة في الرفرفين والباب الخلفي وعدد (3) في الباب الأمامي، خدوش صغيرة متفرقة Small dot in both fenders & rear door and (3) dots in a front door, multi small scratches	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيمن Right Side
رش وإصلاح سابق في الرفرف والباب الأمامي، نقرتين صغيرتين في الباب والرفرف الخلفي، خدوش صغيرة في الباب الخلفي وعتبة الباب Painted & previous repair in a front fender & door, small two dots in a rear door & fender, small scratches in a rear door & doorstep	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	الجانب الأيسر Left Side
قطع صغير في الصدام الخلفي، نقرة صغيرة عدد (3) في الشنطة، خدوش في الصدام الخلفي Small cut in a rear bumper, small (3) dots in a trunk, scratches in a rear bumper	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة Vehicle Chassis

الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info	Portion
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	القوائم Pillars
لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة
Vehicle Interior

معلومات اضافية Additional Information	الوصف Description	Portion
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C

أخرى
Others

الوصف Description	Part
تم تغييره مسبقاً Been changed before	الزجاج الأمامي Front windshield

-

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.