

Toyota RAV 4 2021 – Certified Used

تويوتا راف فور 2021 – مستعملة مضمونة

اللوحة	رقم الهيكل	XXXX XXX	XXXX XXXX XXXX
Plate	#VIN		
العداد	حجم المحرك	XXXX XXX	2.0 L
Odometer	Engine Size		
اللون	ناقل الحركة	ابيض	اتوماتيك
Color	Transmission	White	Automatic
الفئة	نظام الدفع	LE	دفع رباعي
Grade	Wheel drive		4WD
اسطوانات	وسائد الهواء	4	2
Cylinders	Airbag		
الوقود	مقاس الإطار	بنزين	جنط 17"
Fuel	Wheel size	Petrol	17" Rim
كشافات	نظام الفرامل	لا يوجد	يوجد
Fog light	ABS sys.	No	Yes
تحكم دركسيون	مثبت سرعة	يوجد	يوجد
Cruise CNTR	Cruise CNTR	Yes	Yes
مكيف الهواء	شاشة ترفيهية	يدوي	يوجد
Air Condition	Display	Manual	Yes

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
خدوش في (الصدام - الكبوت - السقف) Scratches in (bumper - hood - roof)	مقدمة السيارة Front Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة , دقة داخل عتبة الباب Multi dots & scratches, dent inside the door threshold	الجانب الأيمن Right Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
نقرات وخدوش متفرقة , دقة داخل عتبة الباب Multi dots & scratches, dent inside the door threshold	الجانب الأيسر Left Side	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-
خدوش في (الصدام) Scratches in (bumper)	خلفية السيارة Rear Portion	لا يحتاج اصلاح No need to repair	-

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

الوصف Description	Portion	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاسيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars	-	-
لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags	-	-

داخلية السيارة
Vehicle Interior

Portion	الوصف Description	معلومات اضافية Additional Information
الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard	لا يوجد ملاحظات No remarks	-
الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats	حكات في (ديكور الشنطة- عتية باب السائق) Scratches in (decoration in the trunk - driver's door sill)	-

الحالة الميكانيكية
Mechanical Condition

Part	الوصف Description	الحالة Condition	معلومات اضافية Additional Info
الماكينة Engine	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
ناقل الحركة Transmission	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-
المكيف A/C	لا يوجد ملاحظات No remarks	-	-

أخرى
Others

Part	الوصف Description
المرآيا The mirror	خدوش Scratches
الزجاج الامامي windshield	نقرة Dot

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه", المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الابرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع.

- وبالأغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور.... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

- Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.