

MG 5 – 2023 Certified Used

ام جي 5 – 2023 مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل #VIN	XXX XXX	اللوحة Plate
1.5 L	حجم المحرك Engine Size	XXX XXX	العداد Odometer
اتوماتيك Automatic	ناقل الحركة Transmission	فضي Silver	اللون Color
دفع أمامي FWD	نظام الدفع Wheel drive	COM	الفئة Grade
2	وسائد الهواء Airbag	4	اسطوانات Cylinders
جنط 16" 16" Rim	مقاس الإطار Wheel size	بنزين Petrol	الوقود Fuel
يوجد Yes	نظام الفرامل ABS sys	لا يوجد No	كشافات Fog light
يوجد Yes	مثبت سرعة Cruise CNTR	يوجد Yes	تحكم دركسيون Cruise CNTR
لا يوجد No	فتحة سقف Sunroof	يوجد Yes	شاشة ترفيهه Display

خارجية السيارة
Vehicle Exterior

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	ملاحظات الفحص Inspection Remarks	Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الصدام , نقرات وخدوش في (الكبوت - الصدام) Paint in a bumper , dots & scratches in (hood -bumper)	مقدمة السيارة Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح في العتب , نقرات وخدوش متفرقة Paint & repair in a side sill, multi dots & scratches	الجانب الأيمن Right Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش وإصلاح في الرزفرف الامامي ,نقرات و خدوش متفرقة Paint & repair in a front fender , multi dots & scratches	الجانب الأيسر Left Side
-	لا يحتاج اصلاح No need to repair	رش في الصدام , نقرات وخدوش في الشنطة Paint in a bumper , dots & scratches in a trunk	خلفية السيارة Rear Portion

هيكل السيارة
Vehicle Chassis

معلومات اضافية Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Portion
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الامامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

داخلية السيارة Vehicle Interior			
معلومات اضافية Additional Information		الوصف Description	Portion
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
-		ثقب في كرسي السائق A hole in a driver seat	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
الحالة الميكانيكية Mechanical Condition			
معلومات اضافية Additional Info		الوصف Description	Part
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
-		لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
أخرى Others			
		الوصف Description	Part
		خدوش Scratches	المرآيا The mirror
		تقشير peeling	عصا القير gear stick
		نقرة Dot	الزجاج الامامي Windshield
- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرياج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكهرباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والاساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا نلتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القطع الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل. - Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling. - Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/items for the sold cars prior delivered to customers.			