



تقرير فحص حالة السيارة Vehicle Condition Report

MG 5 - 2023 Certified Used

ام جي 5 – 2023 مستعملة مضمونة

XXX XXX XXX XXX	رقم الهيكل VIN#	xxx xxx	اللوحة Plate
1.5 L	حجم المحرك	xxx xxx	العداد
اتوماتيك	Engine Size ناقل الحركة	فضي	Odometer اللون
Automatic	Transmission	Silver	Color
دفع أمامي	نظام الدفع	0014	الفئة
FWD	Wheel drive	СОМ	Grade
2	وسائد الهواء	4	اسطوانات
	Airbag		Cylinders
جنط "16	مقاس الإطار	بنزين	الوقود
16" Rim	Wheel size	Petrol	Fuel
يوجد	نظام الفرامل	لا يوجد	كشافات
Yes	.ABS sys	No	Fog light
يوجد	مثبت سرعة	يوجد	تحكم دركسيون
Yes	Cruise CNTR	Yes	Cruise CNTR
لا يوجد	فتحة سقف	يوجد	شاشة ترفيهه
No	Sunroof	Yes	Display

		خارجية السيارة Vehicle Exterior	
معلومات اضافیة	الحالة	ملاحظات الفحص	Portion
Additional Info	Condition	Inspection Remarks	
	لا يحتاج اصلاح	خدوش في السقف	مقدمة السيارة
	No need to repair	Scratches in a roof	Front Portion
-	لا يحتاج اصلاح	نقرات وخدوش متفرقة	الجانب الأيمن
	No need to repair	Multi dots & scratches	Right Side
	لا يحتاج اصلاح	رش في الباب الخلفي, خدوش متفرقة	الجانب الأيسر
	No need to repair	Paint in rear door , multi scratches	Left Side
-	لا يحتاج اصلاح	رش في (الصدام - الشنطة)	خلفية السيارة
	No need to repair	Paint in (bumper - trunk)	Rear Portion
		هيكل السيارة Vehicle Chassis	
معلومات اضافیة	الحالة	الوصف	Portion
Additional Info	Condition	Description	
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الشاصيه الدمامي والخلفي Rear & Front Chassis
-	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	القوائم Pillars
-	_	لا يوجد ملاحظات No remarks	وسائد الهواء Airbags

		داخلية السيارة Vehicle Interior	
معلومات اضافیة Additional Information		الوصف Description	Portion
		لا يوجد ملاحظات No remarks	الطبلون والعدادات Gauges & Dashboard
		لا يوجد ملاحظات No remarks	الفرش الداخلي والمقاعد Interior floor & Seats
		الحالة الميكانيكية Mechanical Condition	
معلومات اضافیة Additional Info	الحالة Condition	الوصف Description	Part
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	الماكينة Engine
	-	لا يوجد ملاحظات No remarks	ناقل الحركة Transmission
		لا يوجد ملاحظات No remarks	المكيف A/C
		أخرى Others	
		الوصف Description	Part
		خدوش Scratches	عصا القير gear stick

- سياراتنا المستعملة خضعت لأكثر من 100 نقطة لفحص الحالة الميكانيكية والداخلية والخارجية بما تشمله من الهيكل "الشاسيه"، المحرك، ناقل الحركة، نظام التعليق، نظام الايرباج، نظام التكييف، أنظمة الفرامل، والكورباء والأنظمة الالكترونية، لضمان جودة وسلامة جميع الأجزاء الرئيسية والأساسية قبل تجهيز السيارة للبيع. - وبالرغم من أننا لتتزم ببذل قصارى الجهد لتسليم السيارة المباعة في أفضل حالة فنية وأعلى مستويات الجودة، الا انه قد يكون هناك بعض الأجزاء أو القصل الاستهلاكية بحالة مستخدمة أو مستهلكة جزئيا على سبيل المثال لا للحصر (الفرامل- الاطارات- العدة والادوات- الفلاتر-السيور..... الخ) ولا يُضمن استبدال أو تغيير تلك القطع الاستهلاكية عند بيع وتسليم السيارة للعميل.

⁻ Our vehicles are fully inspected at more than 100 points by inspecting the mechanical sys, exterior and interior parts including vehicle chassis, engine, transmission, suspension sys, air condition, brakes, ABS, airbag sys, electrical and electronic sys. to ensure the quality of vehicle essential parts and systems before selling.

- Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a

⁻ Even though we are committed to do our best to deliver the sold car to customer in the best condition and highest quality level; there may be some consumables parts/Items are in a partially used condition! for example, but not limited to (vehicle tires, brakes, filters, jack and tools-belts...etc.); not guaranteed the replacement or changing these parts/Items for the sold cars prior delivered to customers.